

# SUZUKI HISTORIC VUOSIMALLIT 1973-2000

## VARAOSAHINNASTO 2014

HINNAT NETTOHINTOJA SIS. ALV24% VAPAASTI VARASTOSSAMME

OIKEUS HINNANMUUTOKSIIN PIDÄTETÄÄN

### SYTYTYSTULPAT

RM50	78-80	STANDART	<b>N5110</b>	NGK B7HS	<b>5,00</b>
		IRIDIUM	<b>N7067</b>		<b>25,00</b>
RM60	79-83	STANDART	<b>N5510</b>	NGK B8HS	<b>5,00</b>
RM80	77-79	STANDART	<b>N5122</b>	NGK BR7ES	<b>6,00</b>
	80-81	STANDART	<b>N2411</b>	NGK B8ES	<b>5,00</b>
	82-85	STANDART	<b>N2611</b>	NGK B9ES	<b>5,01</b>
	86-95	STANDART	<b>N7928</b>	NGK B10ES	<b>5,00</b>
RM125	75-91	STANDART	<b>N5827</b>	NGK B9EGV	<b>18,01</b>
	92-95	STANDART	<b>N3245</b>	NGK R4118S-9	<b>14,01</b>
RM250	76-81	STANDART	<b>N5827</b>	NGK B9EGV	<b>18,01</b>
	82-90	STANDART	<b>N5627</b>	NGK B8EGV	<b>18,01</b>
	91-95	STANDART	<b>N3236</b>	NGK R41118S-8	<b>14,01</b>
	96-00	STANDART	<b>N6259</b>	NGK R6918B-7	<b>39,01</b>
RM500	83-84	STANDART	<b>N5627</b>	NGK B8EGV	<b>18,00</b>

### MÄNNÄT WISECO

WISECO TAKOMÄNTÄSARJA SISÄLTÄÄ YLEISESTI MÄNNÄN, RENKAAT, TAPIN, LUKITUKSET

SAATAVANA MYÖS YLIKOKO-MÄNTIÄ JA RENKAITA

<b>2-T MOOTTO</b>	<b>VUOSIM</b>	<b>KUUTIOT</b>	<b>HALK.</b>	<b>TIL.NO</b>	<b>VARAOSANIMIKE</b>	<b>HINTA</b>
RM80	83-85	82.9cc	49.00	<b>497PS</b>	MÄNTÄ WISECO RM80	<b>131,00</b>
			50.00	<b>497M05000RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM80	<b>113,00</b>
			51.00	<b>497M05100RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM80	<b>122,00</b>
	86-87	82.0cc	47.50	<b>542PS</b>	MÄNTÄ WISECO RM80	<b>141,00</b>

## Taulukko1

			47.75	<b>542M04775RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM80	<b>79,00</b>
			48.50	<b>542M04850RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM80	<b>131,00</b>
			49.00	<b>542M04900RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM80	<b>155,00</b>
			49.50	<b>542M04950RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM80	<b>155,00</b>
	88	82.0cc	47.50	<b>567PS</b>	MÄNTÄ WISECO RM80	<b>113,00</b>
			48.00	<b>567M04800RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM80	<b>113,00</b>
			48.50	<b>567M04850RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM80	<b>113,00</b>
			49.00	<b>567M04900RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM80	<b>122,00</b>
			49.50	<b>567M04950RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM80	<b>122,00</b>
	89-90	82.0cc	47.50	<b>579PS</b>	MÄNTÄ WISECO RM80	<b>113,00</b>
			47.75	<b>579M04775RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM80	<b>113,00</b>
			48.00	<b>579M04800RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM80	<b>113,00</b>
			48.25	<b>579M04825RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM80	<b>113,00</b>
			48.50	<b>579M04850RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM80	<b>113,00</b>
			49.00	<b>579M04900RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM80	<b>122,00</b>
			49.50	<b>579M04950RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM80	<b>122,00</b>
RM125	75-80	123.0cc	56.00	<b>432M05600RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM125	<b>136,00</b>
RM125	85-86	123.0cc	54.00	<b>519PS</b>	MÄNTÄ WISECO RM125	<b>177,00</b>
			54.50	<b>519M05450RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM125	<b>177,00</b>
			55.00	<b>519M05500RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM125	<b>177,00</b>
			55.50	<b>519M05550RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM125	<b>177,00</b>
			56.00	<b>519M05600RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM125	<b>194,00</b>
	87	123.0cc	54.00	<b>557PS</b>	MÄNTÄ WISECO RM125	<b>134,00</b>
			54.50	<b>557M05450RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM125	<b>134,00</b>
			55.00	<b>557M05500RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM125	<b>134,00</b>
			55.50	<b>557M05550RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM125	<b>134,00</b>
			56.00	<b>557M05600RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM125	<b>134,00</b>
	88	123.0cc	54.00	<b>568PS</b>	MÄNTÄ WISECO RM125	<b>124,00</b>
			54.50	<b>568M05450RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM125	<b>124,00</b>

## Taulukko1

			55.00	<b>568M05500RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM125	<b>137,00</b>
			55.50	<b>568M05550RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM125	<b>137,00</b>
			56.00	<b>568M05600RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM125	<b>237,00</b>
	89-99	123.0cc	54.00	<b>641PS</b>	MÄNTÄ WISECO RM125	<b>137,00</b>
			54.50	<b>641M05450RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM125	<b>137,00</b>
			55.00	<b>641M05500RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM125	<b>119,00</b>
			55.50	<b>641M05550RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM125	<b>127,00</b>
			56.00	<b>641M05600RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM125	<b>127,00</b>
RM250	77-81	246.0cc	69.00	<b>405M06900RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM250	<b>144,00</b>
	86	246.0cc	67 00	<b>543PS</b>	MÄNTÄ WISECO RM250	<b>134,00</b>
			67.50	<b>543M06750RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM250	<b>134,00</b>
			68 00	<b>543M06800RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM250	<b>134,00</b>
			68.50	<b>543M06850RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM250	<b>147,00</b>
			69 00	<b>543M06900RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM250	<b>147,00</b>
	87-88	246.0cc	67 00	<b>558PS</b>	MÄNTÄ WISECO RM250	<b>159,00</b>
			67.50	<b>558M6750RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM250	<b>149,00</b>
			67.75	<b>558M6775RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM250	<b>106,00</b>
			68 00	<b>558M6800RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM250	<b>159,00</b>
			68.25	<b>558M6825RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM250	<b>116,00</b>
			68.50	<b>558M6850RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM250	<b>164,00</b>
			69 00	<b>558M6900RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM250	<b>176,00</b>
	89-95	246.0cc	67 00	<b>642PS</b>	MÄNTÄ WISECO RM250	<b>176,00</b>
			67.50	<b>642M06750RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM250	<b>176,00</b>
			68 00	<b>642M06800RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM250	<b>176,00</b>
			69 00	<b>642M06900RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM250	<b>176,00</b>
	96-97	249.0cc	66.40	<b>681PS</b>	MÄNTÄ WISECO RM250	<b>176,00</b>
	98	249.0cc	66.40	<b>723PS</b>	MÄNTÄ WISECO RM250	<b>176,00</b>
			68.50	<b>723M06850RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM250	<b>176,00</b>
	99	249.0cc	66.40	<b>743PS</b>	MÄNTÄ WISECO RM250	<b>176,00</b>

## Taulukko1

			68.50	<b>743M06850RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM250	<b>176,00</b>
PE250	77-81	246	69.00	<b>405M06900RM</b>	MÄNTÄ WISECO PE250	<b>125,00</b>
RMX250	89-00	246.0cc	67 00	<b>642PS</b>	MÄNTÄ WISECO RM250	<b>176,00</b>
			67.50	<b>642M06750RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM250	<b>176,00</b>
			68 00	<b>642M06800RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM250	<b>176,00</b>
			69 00	<b>642M06900RM</b>	MÄNTÄ WISECO RM250	<b>176,00</b>
TM250	72-76	246	70.00	<b>380PS</b>	MÄNTÄ WISECO TM250	<b>125,00</b>
TS250	-76	246	70.00	<b>380PS</b>	MÄNTÄ WISECO RL250	<b>125,00</b>
<b>4-TMOOTTORIT</b>						
DR350 STD C	90-99	349.0cc	79.00	<b>4576PS</b>	MÄNTÄ WISECO DR350	<b>176,00</b>
			80.00	<b>4576M08000SZ</b>	MÄNTÄ WISECO DR350	<b>176,00</b>
			81.00	<b>4576M08100SZ</b>	MÄNTÄ WISECO DR350	<b>197,00</b>
			82.00	<b>4576M08200SZ</b>	MÄNTÄ WISECO DR350	<b>197,00</b>
			83.00	<b>4576M08300SZ</b>	MÄNTÄ WISECO DR350	<b>917,00</b>
DR600	85-89	589.0cc	94.00	<b>4597PS</b>	MÄNTÄ WISECO DR600	<b>226,00</b>
SP600	85-89	589.0cc	94.00	<b>4597PS</b>	MÄNTÄ WISECO SP600	<b>226,00</b>
DR650	90-95	602.0cc	95.00	<b>4597P4</b>	MÄNTÄ WISECO DR600	<b>226,00</b>
			96 00	<b>4597M09600SZ</b>	MÄNTÄ WISECO DR600	<b>226,00</b>
LS650	85-95	602.0cc	95.00	<b>4597P4</b>	MÄNTÄ WISECO DR650	<b>226,00</b>
<b>MÄNNÄT PROX</b>						
PROX VALUMÄNTÄSARJA SISÄLTÄÄ MÄNNÄN, RENKAAT, TAPIN, LUKITUKSET						
<b>2-T MOOTTORIT</b>						
RM80	83-85	82.9cc	49 00	<b>ST161013103000RM</b>	MÄNTÄ PROX RM80	<b>85,00</b>
			49 50	<b>ST161013103050RM</b>	MÄNTÄ PROX RM80	<b>85,00</b>
			49 75	<b>ST161013103075RM</b>	MÄNTÄ PROX RM80	<b>85,00</b>
			50 00	<b>ST161013103100RM</b>	MÄNTÄ PROX RM80	<b>85,00</b>
			50 50	<b>ST161013103150RM</b>	MÄNTÄ PROX RM80	<b>85,00</b>
			51 00	<b>ST161013103200RM</b>	MÄNTÄ PROX RM80	<b>85,00</b>

## Taulukko1

RM125	81-84	123.0cc	54 25	<b>NPPROX013202025RM</b>	MÄNTÄ PROX RM125	<b>110,00</b>		
			54 50	<b>NPPROX013202050RM</b>	MÄNTÄ PROX RM125	<b>110,00</b>		
			55 00	<b>NPPROX013202100RM</b>	MÄNTÄ PROX RM125	<b>110,00</b>		
			55 50	<b>NPPROX013202150RM</b>	MÄNTÄ PROX RM125	<b>110,00</b>		
			56 00	<b>NPPROX013202200RM</b>	MÄNTÄ PROX RM125	<b>110,00</b>		
	85-86	123.0cc	54 00	<b>STP013204000RM</b>	MÄNTÄ PROX RM125	<b>110,00</b>		
			54 25	<b>NPPROX013204025RM</b>	MÄNTÄ PROX RM125	<b>110,00</b>		
			54 50	<b>NPPROX013204050RM</b>	MÄNTÄ PROX RM125	<b>110,00</b>		
			54 75	<b>NPPROX013204075RM</b>	MÄNTÄ PROX RM125	<b>110,00</b>		
			55 00	<b>NPPROX013204100RM</b>	MÄNTÄ PROX RM125	<b>110,00</b>		
			55 25	<b>NPPROX013204125RM</b>	MÄNTÄ PROX RM125	<b>110,00</b>		
			55 50	<b>NPPROX013204150RM</b>	MÄNTÄ PROX RM125	<b>110,00</b>		
			55 75	<b>NPPROX013204175RM</b>	MÄNTÄ PROX RM125	<b>110,00</b>		
			56 00	<b>NPPROX013204200RM</b>	MÄNTÄ PROX RM125	<b>110,00</b>		
			56 25	<b>NPPROX013204225RM</b>	MÄNTÄ PROX RM125	<b>110,00</b>		
			87	123.0cc	54 00	<b>ST161013205000RM</b>	MÄNTÄ PROX RM125	<b>110,00</b>
					54 25	<b>ST161013205025RM</b>	MÄNTÄ PROX RM125	<b>110,00</b>
					54 50	<b>ST161013205050RM</b>	MÄNTÄ PROX RM125	<b>110,00</b>
	54 75	<b>ST161013205075RM</b>			MÄNTÄ PROX RM125	<b>110,00</b>		
	55 00	<b>ST161013205100RM</b>			MÄNTÄ PROX RM125	<b>110,00</b>		
	55 25	<b>ST161013205125RM</b>			MÄNTÄ PROX RM125	<b>110,00</b>		
	55 50	<b>ST161013205150RM</b>			MÄNTÄ PROX RM125	<b>110,00</b>		
	55 75	<b>ST161013205175RM</b>			MÄNTÄ PROX RM125	<b>110,00</b>		
	56 00	<b>ST161013205200RM</b>			MÄNTÄ PROX RM125	<b>110,00</b>		
	88	123.0cc	54 00	<b>NPPROX013206000RM</b>	MÄNTÄ PROX RM125	<b>110,00</b>		
			54 25	<b>NPPROX013206025RM</b>	MÄNTÄ PROX RM125	<b>110,00</b>		
			54 50	<b>NPPROX013206050RM</b>	MÄNTÄ PROX RM125	<b>110,00</b>		
			54 75	<b>NPPROX013206075RM</b>	MÄNTÄ PROX RM125	<b>110,00</b>		
			55 00	<b>NPPROX013206100RM</b>	MÄNTÄ PROX RM125	<b>110,00</b>		

## Taulukko1

			55 25	<b>NPPROX013206125RM</b>	MÄNTÄ PROX RM125	<b>110,00</b>
			55 50	<b>NPPROX013206150RM</b>	MÄNTÄ PROX RM125	<b>110,00</b>
			55 75	<b>NPPROX013206175RM</b>	MÄNTÄ PROX RM125	<b>110,00</b>
			56 00	<b>NPPROX013206200RM</b>	MÄNTÄ PROX RM125	<b>110,00</b>
	89-99	123.0cc	53 94	<b>ST161013212ARM</b>	MÄNTÄ PROX RM125	<b>110,00</b>
			53 95	<b>ST161013212BRM</b>	MÄNTÄ PROX RM125	<b>110,00</b>
			53 96	<b>ST161013212CRM</b>	MÄNTÄ PROX RM125	<b>110,00</b>
			53 97	<b>NPPROX013214DRM</b>	MÄNTÄ PROX RM125	<b>110,00</b>
			54 50	<b>NPPROX3214050RM</b>	MÄNTÄ PROX RM125	<b>110,00</b>
			55 00	<b>NPPROX3214100RM</b>	MÄNTÄ PROX RM125	<b>110,00</b>
RM250	82-85	246.0cc	70 00	<b>NPPROX013303000RM</b>	MÄNTÄ PROX RM250	<b>135,00</b>
			70 25	<b>NPPROX013303025RM</b>	MÄNTÄ PROX RM250	<b>135,00</b>
			70 50	<b>NPPROX013303050RM</b>	MÄNTÄ PROX RM250	<b>135,00</b>
			70 75	<b>NPPROX013303075RM</b>	MÄNTÄ PROX RM250	<b>135,00</b>
			71 00	<b>NPPROX013303100RM</b>	MÄNTÄ PROX RM250	<b>135,00</b>
			71 25	<b>NPPROX013303125RM</b>	MÄNTÄ PROX RM250	<b>135,00</b>
			71 50	<b>NPPROX013303150RM</b>	MÄNTÄ PROX RM250	<b>135,00</b>
			71 75	<b>NPPROX013303175RM</b>	MÄNTÄ PROX RM250	<b>135,00</b>
			72 00	<b>NPPROX013303200RM</b>	MÄNTÄ PROX RM250	<b>135,00</b>
	86-95	246.0cc	66 94	<b>STP013310BRM</b>	MÄNTÄ PROX RM250	<b>135,00</b>
			66 95	<b>ST161013310BRM</b>	MÄNTÄ PROX RM250	<b>135,00</b>
			66 96	<b>NPPROX013310CRM</b>	MÄNTÄ PROX RM250	<b>135,00</b>
			66 97	<b>ST161013310DRM</b>	MÄNTÄ PROX RM250	<b>135,00</b>
	96-97	249.0cc	66 34	<b>NPPROX011315ARM</b>	MÄNTÄ PROX RM250	<b>135,00</b>
			66 35	<b>NPPROX011315BRM</b>	MÄNTÄ PROX RM250	<b>135,00</b>
			66 36	<b>NPPROX011315CRM</b>	MÄNTÄ PROX RM250	<b>135,00</b>
			66 37	<b>NPPROX011315DRM</b>	MÄNTÄ PROX RM250	<b>135,00</b>
			66 38	<b>NPPROX011315ERM</b>	MÄNTÄ PROX RM250	<b>135,00</b>
	98	249.0cc	66 34	<b>NPPROX3318ARM</b>	MÄNTÄ PROX RM250	<b>135,00</b>

## Taulukko1

			66 35	<b>NPPROX3318BRM</b>	MÄNTÄ PROX RM250	<b>135,00</b>
			66 36	<b>NPPROX3318CRM</b>	MÄNTÄ PROX RM250	<b>135,00</b>
			66 37	<b>NPPROX3318DRM</b>	MÄNTÄ PROX RM250	<b>135,00</b>
	99	249.0cc	66 34	<b>ST161013319ARM</b>	MÄNTÄ PROX RM250	<b>135,00</b>
			66 35	<b>ST161013319BRM</b>	MÄNTÄ PROX RM250	<b>135,00</b>
			66 36	<b>ST161013319CRM</b>	MÄNTÄ PROX RM250	<b>135,00</b>
			66 37	<b>ST161013319DRM</b>	MÄNTÄ PROX RM250	<b>135,00</b>
PE250	78-83	246.0cc	68 50	<b>STP012304050SZ</b>	MÄNTÄ PROX PE250	<b>106,00</b>
			69 00	<b>STP013300200SZ</b>	MÄNTÄ PROX PE250	<b>106,00</b>
			69 59	<b>STP012304150SZ</b>	MÄNTÄ PROX PE250	<b>117,00</b>
RMX250	89-00	246.0cc	66 94	<b>STP013310BRM</b>	MÄNTÄ PROX RM250	<b>128,00</b>
			66 95	<b>ST161013310BRM</b>	MÄNTÄ PROX RM250	<b>128,00</b>
			66 96	<b>NPPROX013310CRM</b>	MÄNTÄ PROX RM250	<b>128,00</b>
			66 97	<b>ST161013310DRM</b>	MÄNTÄ PROX RM250	<b>128,00</b>

**MÄNNÄT NAMURA**

NAMURA TEFLONPINNOITETTU MÄNTÄSARJA SISÄLTÄÄ MÄNNÄN, RENKAAT, TAPIN, LUKITUKSET

RM250	89-95		66 94	<b>DPT02250RM</b>	MÄNTÄ NAMURA RM250	<b>111,00</b>
	96-97		66 40	<b>DPT02251RM</b>	MÄNTÄ NAMURA RM250	<b>111,00</b>
	98.		66 40	<b>DPT02222RM</b>	MÄNTÄ NAMURA RM250	<b>101,00</b>
	99.		66 40	<b>DPT02251RM</b>	MÄNTÄ NAMURA RM250	<b>111,00</b>

**MÄNNÄNRENGAS-SARJAT WISECO**

RM80	77-85	79		<b>1929CD</b>	RENGAS-SARJA WISECO	<b>41,00</b>
RM100	76-81	98		<b>1969CD</b>	RENGAS-SARJA WISECO	<b>41,00</b>
RM125	75-86	123		<b>2126CD</b>	RENGAS-SARJA WISECO	<b>41,00</b>
RM250	77-80	246		<b>2638CD</b>	RENGAS-SARJA WISECO	<b>41,00</b>
	77-81	246		<b>2638CS</b>	RENGAS-SARJA WISECO	<b>23,00</b>
	82-85	246		<b>2756CS</b>	RENGAS-SARJA WISECO	<b>23,00</b>

## Taulukko1

	86-88	246	<b>2638CS</b>	RENGAS-SARJA WISECO	<b>23,00</b>
	89-95	246	<b>2638CD</b>	RENGAS-SARJA WISECO	<b>41,00</b>
RM370 A B C		373	<b>3032TD</b>	RENGAS-SARJA WISECO	<b>45,00</b>
DS80	.78-00	79	<b>1929CD</b>	RENGAS-SARJA WISECO	<b>41,00</b>
DS125	79-81	123	<b>2205CD</b>	RENGAS-SARJA WISECO	<b>41,00</b>
DS185	78-80	183	<b>2520CD</b>	RENGAS-SARJA WISECO	<b>41,00</b>
PE175	78-84	172	<b>2441CD</b>	RENGAS-SARJA WISECO	<b>41,00</b>
PE250	77-81	246	<b>2638CD</b>	RENGAS-SARJA WISECO	<b>41,00</b>
RL250	74-76	246	<b>2756CD</b>	RENGAS-SARJA WISECO	<b>41,00</b>
RMX250	89-00	246	<b>2638CD</b>	RENGAS-SARJA WISECO	<b>41,00</b>
TC125	70-78	123	<b>2205CD</b>	RENGAS-SARJA WISECO	<b>41,00</b>
TC185	74-77	183	<b>2520CD</b>	RENGAS-SARJA WISECO	<b>41,00</b>
TM250	67-76	246	<b>2756CD</b>	RENGAS-SARJA WISECO	<b>41,00</b>
TM400	71-75	396	<b>3228TD</b>	RENGAS-SARJA WISECO	<b>45,00</b>
TS125	79-81	123	<b>2205CD</b>	RENGAS-SARJA WISECO	<b>41,00</b>
TS185	71-81	183	<b>2520CD</b>	RENGAS-SARJA WISECO	<b>41,00</b>
TS250	69-80	246	<b>2756CD</b>	RENGAS-SARJA WISECO	<b>41,00</b>
TS400	72-77	396	<b>3228TD</b>	RENGAS-SARJA WISECO	<b>45,00</b>
DR350	90-99	349	<b>3110XG</b>	RENGAS-SARJA WISECO	<b>41,00</b>
DR600	85-89	589	<b>3740XH</b>	RENGAS-SARJA WISECO	<b>41,00</b>
DR650	90-95	602	<b>3740XH</b>	RENGAS-SARJA WISECO	<b>41,00</b>
	96-00	644	<b>3937XH</b>	RENGAS-SARJA WISECO	<b>41,00</b>
LS650	85-95	602	<b>3740XH</b>	RENGAS-SARJA WISECO	<b>41,00</b>
SP600	85-89	589	<b>3740XH</b>	RENGAS-SARJA WISECO	<b>41,00</b>
<b>MÄNNÄNTAPIN LAAKERIT</b>					
RM80	77-82		<b>B1000</b>	NEULALAAKERI WISECO	<b>23,00</b>
RM100	76-81		<b>B1018</b>	NEULALAAKERI WISECO	<b>23,00</b>
RM125	75-87		<b>B1018</b>	NEULALAAKERI WISECO	<b>23,00</b>



## Taulukko1

RM250	77-80	<b>B1014</b>	NEULALAAKERI WISECO	<b>23,00</b>
	81	<b>B1003</b>	NEULALAAKERI WISECO	<b>23,00</b>
RM370 A B C	76-77	<b>B1014</b>	NEULALAAKERI WISECO	<b>23,00</b>
RM400	78-80	<b>B1014</b>	NEULALAAKERI WISECO	<b>23,00</b>
RM465	81-82	<b>B1014</b>	NEULALAAKERI WISECO	<b>23,00</b>
RM500	83-84	<b>B1014</b>	NEULALAAKERI WISECO	<b>23,00</b>
DS80	78-00	<b>B1000</b>	NEULALAAKERI WISECO	<b>23,00</b>
DS125	79-81	<b>B1018</b>	NEULALAAKERI WISECO	<b>23,00</b>
DS185	78-80	<b>B1008</b>	NEULALAAKERI WISECO	<b>23,00</b>
PE175	78-84	<b>B1008</b>	NEULALAAKERI WISECO	<b>23,00</b>
PE250	77-81	<b>B1014</b>	NEULALAAKERI WISECO	<b>23,00</b>
RL250	-76	<b>B1002</b>	NEULALAAKERI WISECO	<b>23,00</b>
RMX250	87-00	<b>B1014</b>	NEULALAAKERI WISECO	<b>23,00</b>
TC125	70-78	<b>B1018</b>	NEULALAAKERI WISECO	<b>23,00</b>
TC185	74-77	<b>B1008</b>	NEULALAAKERI WISECO	<b>23,00</b>
TM250	-76	<b>B1002</b>	NEULALAAKERI WISECO	<b>23,00</b>
TS125	79-81	<b>B1018</b>	NEULALAAKERI WISECO	<b>23,00</b>
TS185	71-81	<b>B1008</b>	NEULALAAKERI WISECO	<b>23,00</b>
TS250	-76	<b>B1002</b>	NEULALAAKERI WISECO	<b>23,00</b>
TS400	72-77	<b>B1004</b>	NEULALAAKERI WISECO	<b>23,00</b>
<b>PROX YLÄTIIVISTESARJAT</b>				
RM80	86-88	<b>P353106SZ</b>	TIIVISTESARJA PROX	<b>18,00</b>
	89	<b>P353109SZ</b>	TIIVISTESARJA PROX	<b>21,00</b>
	90	<b>P353110SZ</b>	TIIVISTESARJA PROX	<b>17,00</b>
RM125	87-88	<b>P353207SZ</b>	TIIVISTESARJA PROX	<b>26,00</b>
	89	<b>P353209SZ</b>	TIIVISTESARJA PROX	<b>26,00</b>
	90	<b>P353210SZ</b>	TIIVISTESARJA PROX	<b>21,00</b>
	91	<b>P353211SZ</b>	TIIVISTESARJA PROX	<b>21,00</b>

## Taulukko1

	92-97	<b>P353212SZ</b>	TIIVISTESARJA PROX	<b>21,00</b>
RM250	87-88	<b>P353307SZ</b>	TIIVISTESARJA PROX	<b>28,00</b>
	89-90	<b>P353310SZ</b>	TIIVISTESARJA PROX	<b>31,00</b>
	91-95	<b>P353311SZ</b>	TIIVISTESARJA PROX	<b>31,00</b>
	96-98	<b>P353316SZ</b>	TIIVISTESARJA PROX	<b>38,00</b>
	99-00	<b>P353319SZ</b>	TIIVISTESARJA PROX	<b>41,00</b>
RMX250	89-94	<b>P353330SZ</b>	TIIVISTESARJA PROX	<b>31,00</b>
	95-00	<b>P353335SZ</b>	TIIVISTESARJA PROX	<b>31,00</b>

**YLÄPÄÄN TIIVISTESARJAT ATHENA/CENTAURO**

RM50	'78-80	<b>NPP40051060002SZ</b>	TIIV.SRJ ATHENA RM50	<b>9,00</b>
RM80	78-82	<b>NPP400510600084SZ</b>	TIIV.SRJ ATHENA RM80	<b>10,00</b>
	83-85	<b>NPP400510600079SZ</b>	TIIV.SRJ ATHENA RM80	<b>14,00</b>
	86-88	<b>NPP400510600082SZ</b>	TIIV.SRJ ATHENA RM80	<b>16,00</b>
	89-90	<b>NPP400510600081SZ</b>	TIIV.SRJ ATHENA RM80	<b>19,00</b>
RM125	79-80	<b>NPP400510600123SZ</b>	TIIV.SRJ ATHENA RM125	<b>22,00</b>
	81	<b>NPP400510600124SZ</b>	TIIV.SRJ ATHENA RM125	<b>27,00</b>
	82-83	<b>NPP400510600125SZ</b>	TIIV.SRJ ATHENA RM125	<b>27,00</b>
	84-85	<b>NPP400510600126SZ</b>	TIIV.SRJ ATHENA RM125	<b>27,00</b>
	86-88	<b>NPP400510600128SZ</b>	TIIV.SRJ ATHENA RM125	<b>27,00</b>
	89	<b>NPP400510600129SZ</b>	TIIV.SRJ ATHENA RM125	<b>26,00</b>
	90-91	<b>NPP400510600130SZ</b>	TIIV.SRJ ATHENA RM125	<b>28,00</b>
	92-96	<b>NPP400510600131SZ</b>	TIIV.SRJ ATHENA RM125	<b>28,00</b>
RM250	77-78	<b>NPP36510SZ</b>	TIIV.SRJ ATHENA RM250	<b>10,00</b>
	79-81	-		
	82-85	<b>NPP400510600261SZ</b>	TIIV.SRJ ATHENA RM250	<b>24,00</b>
	86	<b>NPP400510600277SZ</b>	TIIV.SRJ ATHENA RM250	<b>26,00</b>
	87-88	<b>NPP400510600250SZ</b>	TIIV.SRJ ATHENA RM250	<b>25,00</b>
	89-90	<b>NPP400510600251SZ</b>	TIIV.SRJ ATHENA RM250	<b>29,00</b>

## Taulukko1

	91-95	<b>NPP400510600252SZ</b>	TIIV.SRJ ATHENA RM250	<b>28,00</b>
	96-98	<b>NPP400510600240SZ</b>	TIIV.SRJ ATHENA RM250	<b>33,00</b>
	99-00	<b>NPP400510600241SZ</b>	TIIV.SRJ ATHENA RM250	<b>36,00</b>
RM500	83-84	<b>STP155A3</b>	TIIVISTESARJA RM500	<b>17,00</b>
DS80	78-96	<b>NPP400510600083SZ</b>	TIIV.SRJ ATHENA DS80	<b>8,00</b>
DR350	90-98	<b>NPP400510600350SZ</b>	TIIV.SRJ ATHENA DR350	<b>60,00</b>
DR400	80-81	<b>STP993A3</b>	TIIVISTESARJA DR400	<b>30,00</b>
DR600	85-89	<b>STP006A3</b>	TIIVISTESARJA DR600	<b>65,00</b>
	90-95	<b>STP156A3</b>	TIIVISTESARJA DR600	<b>70,00</b>
DR650	96-97	<b>STP567A3</b>	TIIVISTESARJA DR650	<b>110,00</b>
RMX250	89-92	<b>NP600279SZ</b>	TIIVISTESARJA RMX250	<b>55,00</b>
	93-96	<b>NP600278SZ</b>	TIIVISTESARJA RMX250	<b>55,00</b>
	97-98	<b>NP600032SZ</b>	TIIVISTESARJA RMX250	<b>65,00</b>

**PROX MOOTTORIN TIIVISTESARJAT**

(SISÄLTÄÄ MOOTTORIN PAPERITIIVISTEET, VENTTIILIVARREN TIIVISTEET, SEKÄ STEFAT)

(Ei sisällä stefoja)

RM125	92-97	<b>STP343212SZ</b>	TIIVISTESARJA PROX	<b>88,00</b>
	98-00	<b>STP343218SZ</b>	TIIVISTESARJA PROX	<b>88,00</b>
RM250	94-95	<b>STP343314SZ</b>	TIIVISTESARJA PROX	<b>92,00</b>
	96-98	<b>STP343316SZ</b>	TIIVISTESARJA PROX	<b>92,00</b>
	99-00	<b>STP343319SZ</b>	TIIVISTESARJA PROX	<b>92,00</b>

**MOOTTORIN TIIVISTESARJAT ATHENA /CENTAURO(Ei sisällä stefoja)**

RM50	'78-80	<b>STP9331SZ</b>	TIIVISTESARJA RM50	<b>17,00</b>
RM60	79-83	<b>STP93365SZ</b>	TIIVISTESARJA RM60	<b>17,00</b>
RM80	78-81	<b>NPP400510850014SZ</b>	TIIVISTESARJA RM80	<b>46,00</b>
	83-85	<b>NPP400510850079SZ</b>	TIIVISTESARJA RM80	<b>46,00</b>
	86-88	<b>NPP400510850082SZ</b>	TIIVISTESARJA RM80	<b>48,00</b>

## Taulukko1

	89-90	<b>NPP400510850081SZ</b>	TIIVISTESARJA RM80	<b>34,00</b>
RM125	79-80	<b>NPP400510850123SZ</b>	TIIVISTESARJA RM125	<b>51,00</b>
	81	<b>NPP400510850124SZ</b>	TIIVISTESARJA RM125	<b>51,00</b>
	82-83	<b>NPP400510850125SZ</b>	TIIVISTESARJA RM125	<b>51,00</b>
	84-85	<b>NPP400510850126SZ</b>	TIIVISTESARJA RM125	<b>35,00</b>
	86	<b>STP921A3</b>	TIIVISTESARJA RM125	<b>40,00</b>
	87-88	<b>NPP400510850128SZ</b>	TIIVISTESARJA RM125	<b>41,00</b>
	89	<b>NPP400510850129SZ</b>	TIIVISTESARJA RM125	<b>39,00</b>
	90-91	<b>NPP400510850130SZ</b>	TIIVISTESARJA RM125	<b>40,00</b>
	92-96	<b>NPP400510850131SZ</b>	TIIVISTESARJA RM125	<b>52,00</b>
	97	<b>NPP400510850143SZ</b>	TIIVISTESARJA RM125	<b>52,00</b>
	98-00	<b>NPP400510850140SZ</b>	TIIVISTESARJA RM125	<b>47,00</b>
RM250	77-78	<b>NPNP36011SZ</b>	TIIVISTESARJA RM250	<b>46,00</b>
	82-85	<b>NPP400510850261SZ</b>	TIIVISTESARJA RM250	<b>53,00</b>
	86	<b>NPP400510850277SZ</b>	TIIVISTESARJA RM250	<b>36,00</b>
	87-88	<b>NPP400510850250SZ</b>	TIIVISTESARJA RM250	<b>46,00</b>
	89-90	<b>NPP400510850251SZ</b>	TIIVISTESARJA RM250	<b>53,00</b>
	91-93	<b>STP352A3</b>	TIIVISTESARJA RM250	<b>55,00</b>
	94-95	<b>NPP400510850258SZ</b>	TIIVISTESARJA RM250	<b>56,00</b>
	96-98	<b>NPP400510850240SZ</b>	TIIVISTESARJA RM250	<b>60,00</b>
	99-00	<b>NPP400510850241SZ</b>	TIIVISTESARJA RM250	<b>59,00</b>
RM500	83-84	<b>STP155A3</b>	TIIVISTESARJA RM500	<b>31,00</b>
DR350	90-98	<b>NPP400510850350SZ</b>	TIIVISTESARJA DR350	<b>87,00</b>
RMX250	89-93	<b>NPP400510850279SZ</b>	TIIVISTESARJA RMX250	<b>96,00</b>
	94-96	<b>STP962A3</b>	TIIVISTESARJA RMX250	<b>96,00</b>
	97-98	<b>STP382A3</b>	TIIVISTESARJA RMX250	<b>104,00</b>
<b>MOOTTORIN STEFASARJAT</b>				
RM50	78-80	<b>NPP400510400002SZ</b>	STEFASARJA RM50	<b>15,00</b>

## Taulukko1

RM80	83-85	<b>NPP400510400079SZ</b>	STEFASARJA RM80	-
	86-88	<b>NPP400510400082SZ</b>	STEFASARJA RM80	-
	89-90	<b>NPP400510400081SZ</b>	STEFASARJA RM80	-
	91-99	<b>NPP400510400080SZ</b>	STEFASARJA RM80	<b>35,00</b>
RM125	82-83	<b>NPP400510400125SZ</b>	STEFASARJA RM125	-
	84-85	<b>NPP400510400126SZ</b>	STEFASARJA RM125	-
	86	<b>NPP400510400127SZ</b>	STEFASARJA RM125	-
	87-88	<b>NPP400510400128SZ</b>	STEFASARJA RM125	-
	89	<b>NPP400510400129SZ</b>	STEFASARJA RM125	-
	90-91	<b>NPP400510400130SZ</b>	STEFASARJA RM125	-
RM250	89-92	<b>STP563L</b>	STEFASARJA RM250	<b>40,00</b>
	93-95	<b>NPP400510400252SZ</b>	STEFASARJA RM250	<b>69,00</b>
RMX250	'97-98	<b>STP38233SZ</b>	STEFASARJA RMX250	<b>42,00</b>

**SYLINTERIPUTKET WISECO/PROX**

RM80	89-90	<b>FL5091SL</b>	SYLINTERIPUTKI WISECO	<b>148,00</b>
RM125	81	<b>FL5722SL</b>	SYLINTERIPUTKI WISECO	<b>182,00</b>
	82-83	<b>FL748SL</b>	SYLINTERIPUTKI WISECO	<b>182,00</b>
	84-85	<b>FL900SL</b>	SYLINTERIPUTKI WISECO	<b>161,00</b>
	86	<b>FL974SL</b>	SYLINTERIPUTKI WISECO	<b>161,00</b>
	87	<b>FL5011SL</b>	SYLINTERIPUTKI WISECO	<b>161,00</b>
	88	<b>FL5049SL</b>	SYLINTERIPUTKI WISECO	<b>161,00</b>
	89	<b>FL5092SL</b>	SYLINTERIPUTKI WISECO	<b>161,00</b>
	90	<b>FL5106SL</b>	SYLINTERIPUTKI WISECO	<b>161,00</b>
	91-92	<b>FL5108SL</b>	SYLINTERIPUTKI WISECO	<b>161,00</b>
	93	<b>FL5181SL</b>	SYLINTERIPUTKI WISECO	<b>161,00</b>
	94-96	<b>FL5255SL</b>	SYLINTERIPUTKI WISECO	<b>161,00</b>
	97	<b>FL5323SL</b>	SYLINTERIPUTKI WISECO	<b>161,00</b>
	98-99	<b>FL5346SL</b>	SYLINTERIPUTKI WISECO	<b>161,00</b>

## Taulukko1

RM250	82-83		<b>ST163153382SZ</b>	SYLINTERIPUTKI RM250	<b>192,00</b>
	84-85		<b>FL869SL</b>	SYLINTERIPUTKI WISECO	<b>232,00</b>
	86		<b>FL976SL</b>	SYLINTERIPUTKI WISECO	<b>232,00</b>
	87		<b>FL5012SL</b>	SYLINTERIPUTKI WISECO	<b>185,00</b>
	88		<b>FL5053SL</b>	SYLINTERIPUTKI WISECO	<b>185,00</b>
	89-90		<b>3044FA</b>	SYLINTERIPUTKI WISECO	<b>185,00</b>
	91-93		<b>FL5182SL</b>	SYLINTERIPUTKI WISECO	<b>185,00</b>
	94		<b>FL5217SL</b>	SYLINTERIPUTKI WISECO	<b>185,00</b>
	95		<b>FL5256SL</b>	SYLINTERIPUTKI WISECO	<b>185,00</b>
	96		<b>FL5295SL</b>	SYLINTERIPUTKI WISECO	<b>185,00</b>
	97		<b>FL5324SL</b>	SYLINTERIPUTKI WISECO	<b>185,00</b>
	98		<b>FL5357SL</b>	SYLINTERIPUTKI WISECO	<b>185,00</b>
	99		<b>FL5379SL</b>	SYLINTERIPUTKI WISECO	<b>185,00</b>
<b>KIERTOKANKISARJAT WISECO/PROX</b>					
RM50	78-80	PROX	<b>STP103003RM</b>	KIERTOKANKISARJA RM50	<b>49,00</b>
RM80	86-89	PROX	<b>ST164033106SZ</b>	KIERTOKANKISARJA RM80	<b>107,00</b>
RM125	81.	PROX	<b>STP5030SZ</b>	KIERTOKANKISARJA RM125	<b>87,00</b>
	82-83	PROX	<b>ST164033202SZ</b>	KIERTOKANKISARJA RM125	<b>119,00</b>
	84-86	WISECO	<b>CR121</b>	KIERTOKANKISARJA WISECO	<b>123,00</b>
		PROX	<b>NPP033203SZ</b>	KIERTOK.SRJ PROX RM125	<b>119,00</b>
	87-96	WISECO	<b>CR137</b>	KIERTOKANKISARJA WISECO	<b>123,00</b>
		PROX	<b>NPP033207SZ</b>	KIERTOK.SRJ PROX RM125	<b>119,00</b>
	97-98	WISECO	<b>CR160</b>	KIERTOKANKISARJA WISECO	<b>123,00</b>
		PROX	<b>NPP033211SZ</b>	KIERTOK.SRJ PROX RM125	<b>119,00</b>
RM250	86	WISECO	<b>CR157</b>	KIERTOKANKISARJA WISECO	<b>127,00</b>
	87-97	WISECO	<b>CR138</b>	KIERTOKANKISARJA WISECO	<b>127,00</b>
		PROX	<b>NPP033310SZ</b>	KIERTOK.SRJ PROX RM250	<b>135,00</b>
RMX250	89-98	WISECO	<b>CR138</b>	KIERTOKANKISARJA WISECO	<b>127,00</b>

## Taulukko1

**KAMPIAKSELIN LAAKERI+STEFASARJAT (4-T SARJOISSA EI STEFOJA)**

RM50	78-80		<b>OS6104208SZ</b>	KAMPIAKS.LAAK.+STEFASRJ RM	<b>31,00</b>
RM60	79-83		<b>OS6104208SZ</b>	KAMPIAKS.LAAK.+STEFASRJ RM	<b>31,00</b>
RM80	77-81		<b>OS6104208SZ</b>	KAMPIAKS.LAAK.+STEFASRJ RM	<b>31,00</b>
	82-85		<b>OS110224SZ</b>	KAMPIAKS.LAAK.+STEFASRJ RM	<b>37,00</b>
	86-88		<b>OS101324SZ</b>	KAMPIAKS.LAAK.+STEFASRJ RM	<b>37,00</b>
RM125	75.		<b>OS81024SZ</b>	KAMPIAKS.LAAK.+STEFASRJ RM	<b>39,00</b>
	82-88		<b>OS115240SZ</b>	KAMPIAKS.LAAK.+STEFASRJ RM	<b>44,00</b>
RM250	81-85		<b>OS496201SZ</b>	KAMPIAKS.LAAK.+STEFASRJ RM	<b>44,00</b>
	86-88		<b>OS241170SZ</b>	KAMPIAKS.LAAK.+STEFASRJ RM	<b>58,00</b>
	89-93		<b>OS300444SZ</b>	KAMPIAKS.LAAK.+STEFASRJ RM	<b>50,00</b>
	94-95		<b>STP0106SZ</b>	KAMPIAKS.LAAK.+STEFASRJ RM	<b>52,00</b>
RMX250	89-94		<b>OS429110SZ</b>	KAMPIAKS.LAAK.+STEFASRJ RM	<b>65,00</b>
	95-98		<b>OS600124SZ</b>	KAMPIAKS.LAAK.+STEFASRJ RM	<b>59,00</b>

**KAMPIAKSELIN LAAKERIT**

RM80	83-85	VASEN	<b>6204C3</b>	KAMPIAKSELIN LAAKERI	<b>12,00</b>
		OIKEA	<b>6204NR</b>	KAMPIAKSELIN LAAKERI	<b>15,00</b>
	86-88	VASEN	<b>6204C3</b>	KAMPIAKSELIN LAAKERI	<b>12,00</b>
		OIKEA	<b>6304C3</b>	KAMPIAKSELIN LAAKERI	<b>14,00</b>
RM125	76-88	VASEN	<b>62059C3</b>	KAMPIAKSELIN LAAKERI	<b>15,00</b>
		OIKEA	<b>63/22C4</b>	KAMPIAKSELIN LAAKERI	<b>17,00</b>
RM250	77-80	V/O	<b>63059C3</b>	KAMPIAKSELIN LAAKERI	<b>16,00</b>
	81	V/O	<b>6206C3</b>	KAMPIAKSELIN LAAKERI	<b>16,00</b>
	82-88	VASEN	<b>6206C3</b>	KAMPIAKSELIN LAAKERI	<b>16,00</b>
		OIKEA	<b>63059C3</b>	KAMPIAKSELIN LAAKERI	<b>16,00</b>
	89-93	V/O	<b>63059C3</b>	KAMPIAKSELIN LAAKERI	<b>16,00</b>
DR350	90-99	VASEN	<b>6207C3</b>	KAMPIAKSELIN LAAKERI	<b>18,00</b>

## Taulukko1

RMX250	'89-98	OIKEA V/O	<b>6306C3</b> <b>63059C3</b>	KAMPIAKSELIN LAAKERI KAMPIAKSELIN LAAKERI	<b>18,00</b> <b>16,00</b>
<b>KAMPIAKSELIN STEFASARJAT</b>					
RM80	77-81		<b>ST166423100SZ</b>	KAMPIAKS.STEFASARJA	<b>9,00</b>
	82-85		<b>ST166423102SZ</b>	KAMPIAKS.STEFASARJA	<b>9,00</b>
	86-88		<b>ST166423106SZ</b>	KAMPIAKS.STEFASARJA	<b>14,00</b>
	89-98		<b>ST166423109SZ</b>	KAMPIAKS.STEFASARJA	<b>23,50</b>
RM125	79-80		<b>ST166423200SZ</b>	KAMPIAKS.STEFASARJA	<b>12,50</b>
	81		<b>ST166423201SZ</b>	KAMPIAKS.STEFASARJA	<b>15,50</b>
	82-85		<b>ST166423202SZ</b>	KAMPIAKS.STEFASARJA	<b>18,50</b>
	86-88		<b>ST166423206SZ</b>	KAMPIAKS.STEFASARJA	<b>18,50</b>
	89-98		<b>ST166423109SZ</b>	KAMPIAKS.STEFASARJA	<b>23,50</b>
RM250	81-85		<b>ST166423301SZ</b>	KAMPIAKS.STEFASARJA	<b>22,00</b>
	86-93		<b>ST166423309SZ</b>	KAMPIAKS.STEFASARJA	<b>25,00</b>
	94-95		<b>ST166423314SZ</b>	KAMPIAKS.STEFASARJA	<b>34,00</b>
	96-99		<b>ST166423316SZ</b>	KAMPIAKS.STEFASARJA	<b>37,50</b>
RMX250	93-94		<b>ST166422330SZ</b>	KAMPIAKS.STEFASARJA	<b>32,00</b>
<b>ILMASUODATTIMET MOTOAIR/TWINAIR</b>					
RM80	82-85		<b>OS153003</b>	ILMASUODATIN RM80	<b>20,00</b>
RM125	87-92		<b>TMM1008SZ</b>	ILMASUODATIN RM125/250	<b>20,00</b>
	93-95		<b>TMM1021SZ</b>	ILMASUODATIN RM125/250	<b>20,00</b>
RM250	87-92		<b>TMM1008SZ</b>	ILMASUODATIN RM125/250	<b>20,00</b>
	93-95		<b>TMM1021SZ</b>	ILMASUODATIN RM125/250	<b>20,00</b>
<b>ILMASUODATINKOTELON PESUSUOJAT</b>					
RM125/250	93-95		<b>SR6077SZ</b>	SUOD.KOTELON PESUSUOJA	<b>28,00</b>



## Taulukko1

**KAASUVAIJERIT**

RM80	82-83	<b>STP06020RM</b>	KAASUVAIJERI SUZUKI	<b>26,00</b>
	84-89	<b>ST1703030465SZ</b>	KAASUVAIJERI SUZUKI	<b>18,00</b>
RM125	76-78	<b>STP0640RM</b>	KAASUVAIJERI RM250	<b>23,00</b>
	79-81	<b>STP04020RM</b>	KAASUVAIVERI SUZUKI	<b>32,00</b>
	82-87	<b>ST1703030207SZ</b>	KAASUVAIJERI SUZUKI	<b>22,00</b>
	88	<b>ST1703030380SZ</b>	KAASUVAIJERI SUZUKI	<b>21,00</b>
	89-93	<b>ST1703030978SZ</b>	KAASUVAIJERI SUZUKI	<b>23,00</b>
	94	<b>ST170064140SZ</b>	KAASUVAIJERI SUZUKI	<b>29,00</b>
	95-98	<b>ST170064155SZ</b>	KAASUVAIJERI SUZUKI	<b>23,00</b>
	99-00	<b>ST17014335SZ</b>	KAASUVAIJERI RM125	<b>19,00</b>
RM250	76-81	<b>STP0640RM</b>	KAASUVAIJERI RM250	<b>23,00</b>
	82			
	83-88	<b>ST1703030380SZ</b>	KAASUVAIJERI SUZUKI	<b>21,00</b>
	89-92	<b>ST1703030978SZ</b>	KAASUVAIJERI SUZUKI	<b>23,00</b>
	93-94	<b>ST170064137SZ</b>	KAASUVAIJERI RM250	<b>25,00</b>
	95-96	<b>ST170064156SZ</b>	KAASUVAIJERI RM250	<b>23,00</b>
	97-00	<b>ST170064155SZ</b>	KAASUVAIJERI SUZUKI	<b>22,00</b>
RM400	78-80	<b>STP0640RM</b>	KAASUVAIJERI RM250	<b>23,00</b>
RM465	81	<b>STP0640RM</b>	KAASUVAIJERI RM250	<b>29,00</b>
RM500	83-84	<b>STP0640RM</b>	KAASUVAIJERI RM250	<b>21,00</b>
RMX250	88-92	<b>ST1703030978SZ</b>	KAASUVAIJERI SUZUKI	<b>22,00</b>
	93-98	<b>ST170064137SZ</b>	KAASUVAIJERI RM250	<b>25,00</b>

**KYTKINPAKETIT**

(sisältää massalevyt,teräsvälilevyt,HD-kytkinjouset.XE-merkitytyissä lisäksi 1 massalevy1 teräsvälilevy)

RM80	87-88	<b>ST175DRC19SZ</b>	KYTKINPAKETTI SUZUKI	<b>48,00</b>
	89-90	<b>ST175DRC20SZ</b>	KYTKINPAKETTI SUZUKI	<b>48,00</b>
RM125	88-91	<b>ST175DRC22SZ</b>	KYTKINPAKETTI SUZUKI	<b>69,00</b>

Taulukko1

	92	<b>ST175DRC114SZ</b>	KYTKINPAKETTI SUZUKI	<b>129,00</b>
	93-96	<b>ST175DRC76SZ</b>	KYTKINPAKETTI SUZUKI	<b>131,00</b>
	93-96	<b>ST175DRC76XESZ</b>	KYTKINPAKETTI SUZUKI	<b>166,50</b>
RM250	87	<b>ST175DRC52SZ</b>	KYTKINPAKETTI SUZUKI	<b>109,00</b>
	88-90	<b>ST175DRC24SZ</b>	KYTKINPAKETTI SUZUKI	<b>104,00</b>
	91	<b>STP0004SZ</b>	KYTKINPAKETTI SUZUKI	<b>109,00</b>
	92-93	<b>ST175DRC48SZ</b>	KYTKINPAKETTI SUZUKI	<b>116,00</b>
	94-95	<b>ST175DRC72SZ</b>	KYTKINPAKETTI SUZUKI	<b>104,00</b>
	96	<b>ST175DRC80SZ</b>	KYTKINPAKETTI SUZUKI	<b>127,00</b>
	96	<b>ST175DRC80XESZ</b>	KYTKINPAKETTI SUZUKI	<b>160,00</b>
DR350	90-99	<b>STP885SZ</b>	KYTKINPAKETTI DR350	<b>89,00</b>
RMX250	94-98	<b>ST175DRC72SZ</b>	KYTKINPAKETTI SUZUKI	<b>104,00</b>
<b>MASSALEVYSARJAT</b>				
RM50	78-80	<b>ST175CK3328RM</b>	MASSALEVYSARJA RM50	<b>22,00</b>
RM80	78-81	<b>ST175CK3318SZ</b>	KYTKIMEN MASSALEVYSARJA	<b>32,00</b>
	82-83	<b>ST175CK3340SZ</b>	KYTKIMEN MASSALEVYSARJA	<b>26,00</b>
	84-85	<b>ST175CK3318SZ</b>	KYTKIMEN MASSALEVYSARJA	<b>32,00</b>
	86-88	<b>ST175CK3367SZ</b>	KYTKIMEN MASSALEVYSARJA	<b>35,00</b>
RM125	76-78	<b>ST175CK3329SZ</b>	KYTKIMEN MASSALEVYSARJA	<b>42,00</b>
	79-80	<b>ST175CK3319SZ</b>	KYTKIMEN MASSALEVYSARJA	<b>37,00</b>
	81-83	<b>ST175CK3329SZ</b>	KYTKIMEN MASSALEVYSARJA	<b>42,00</b>
	84	<b>ST175CK3356SZ</b>	KYTKIMEN MASSALEVYSARJA	<b>45,00</b>
	85	<b>ST175CK3329SZ</b>	KYTKIMEN MASSALEVYSARJA	<b>42,00</b>
	86-87	<b>ST175CK3319SZ</b>	KYTKIMEN MASSALEVYSARJA	<b>37,00</b>
	88-91	<b>ST175CK3356SZ</b>	KYTKIMEN MASSALEVYSARJA	<b>45,00</b>
RM250	76-78	<b>ST175CK3334SZ</b>	KYTKIMEN MASSALEVYSARJA	<b>40,00</b>
	79-85	<b>ST175CK3331SZ</b>	KYTKIMEN MASSALEVYSARJA	<b>40,00</b>
	86-87	<b>ST175CK3372SZ</b>	KYTKIMEN MASSALEVYSARJA	<b>53,00</b>

## Taulukko1

	88-91	<b>ST175CK3374SZ</b>	KYTKIMEN MASSALEVYSARJA	<b>70,00</b>
	92-93	<b>ST175CK3400SZ</b>	KYTKIMEN MASSALEVYSARJA	<b>75,00</b>
	94-95	<b>ST175CK3374SZ</b>	KYTKIMEN MASSALEVYSARJA	<b>70,00</b>
RM370	76-77	<b>ST175CK3315SZ</b>	KYTKIMEN MASSALEVYSARJA	<b>50,00</b>
RM400	78	<b>ST175CK3315SZ</b>	KYTKIMEN MASSALEVYSARJA	<b>50,00</b>
	79-80	<b>ST175CK3332SZ</b>	KYTKIMEN MASSALEVYSARJA	<b>50,00</b>
RM465	81-82	<b>ST175CK3348SZ</b>	KYTKIMEN MASSALEVYSARJA	<b>66,00</b>
RM500	83-84	<b>ST175CK3348SZ</b>	KYTKIMEN MASSALEVYSARJA	<b>66,00</b>
DS80	80-00	<b>ST175CK3340SZ</b>	KYTKIMEN MASSALEVYSARJA	<b>29,00</b>
PE175	78-82	<b>ST175CK3329SZ</b>	KYTKIMEN MASSALEVYSARJA	<b>45,50</b>
PE250	77-79	<b>ST175CK3334SZ</b>	KYTKIMEN MASSALEVYSARJA	<b>46,00</b>
	80-82	<b>ST175CK3331SZ</b>	KYTKIMEN MASSALEVYSARJA	<b>46,00</b>
RMX250	89-91	<b>ST175CK3374SZ</b>	KYTKIMEN MASSALEVYSARJA	<b>76,00</b>
	92-93	<b>ST175CK3400SZ</b>	KYTKIMEN MASSALEVYSARJA	<b>83,00</b>
	'94-98	<b>ST175CK3374SZ</b>	KYTKIMEN MASSALEVYSARJA	<b>76,00</b>
DR350	90-99	<b>STP93999SZ</b>	KYTKIMEN MASSALEVYSARJA	<b>65,00</b>
<b>VÄLILEVYSARJAT (TERÄS)</b>				
RM125	88-91	<b>SR2775SZ</b>	KYTKIMEN VÄLILEVYSARJA	<b>29,00</b>
RM250	88-91	<b>MPRDP7204-7SR</b>	KYTKIMEN VÄLILEVYSARJA	<b>29,00</b>
	92-93	<b>DPT3301RM</b>	KYTKIMEN VÄLILEVYSARJA	<b>65,00</b>
	94-95	<b>MPRDP7204-7SR</b>	KYTKIMEN VÄLILEVYSARJA	<b>29,00</b>
<b>KYTKINJOUSISARJAT</b>				
RM50	78-80	<b>STP0010KX</b>	KYTKINJOUSISARJA KX125	<b>15,00</b>
RM80	78-81	<b>STP0010KX</b>	KYTKINJOUSISARJA KX125	<b>15,00</b>
	82	<b>STP0630SZ</b>	KYTKINJOUSISARJA RM80	<b>15,00</b>
	83-86	<b>STP0430SZ</b>	KYTKINJOUSISARJA RM80	<b>15,00</b>
	87-88	<b>STP0550SZ</b>	KYTKINJOUSISARJA RM80	<b>15,00</b>

## Taulukko1

	89-90	<b>STP0010KX</b>	KYTKINJOUSISARJA KX125	<b>15,00</b>
RM125	76-80	<b>ST175CSK25SZ</b>	KYTKINJOUSISARJA RM125	<b>15,00</b>
	81-82	<b>STP0630SZ</b>	KYTKINJOUSISARJA RM80	<b>15,00</b>
	83-85	<b>STP0430SZ</b>	KYTKINJOUSISARJA RM80	<b>15,00</b>
	86-87	<b>STP0010KX</b>	KYTKINJOUSISARJA KX125	<b>15,00</b>
	88-91	<b>STP0350SZ</b>	KYTKINJOUSISARJA RM125	<b>15,00</b>
	92	<b>ST175CSK32SZ</b>	KYTKINJOUSISARJA RM125	<b>15,00</b>
	93-96	<b>ST175CSK27SZ</b>	KYTKINJOUSISARJA RM125	<b>15,00</b>
RM250	76-85	<b>STP0060SZ</b>	KYTKINJOUSISARJA RM250	<b>15,00</b>
	86	<b>STP0430SZ</b>	KYTKINJOUSISARJA RM80	<b>15,00</b>
	87	<b>STP0550SZ</b>	KYTKINJOUSISARJA RM80	<b>15,00</b>
	88-90	<b>ST175CSK27SZ</b>	KYTKINJOUSISARJA RM125	<b>15,00</b>
	91	<b>STP0540SZ</b>	KYTKINJOUSISARJA RM250	<b>15,00</b>
	92-95	<b>ST175CSK32SZ</b>	KYTKINJOUSISARJA RM125	<b>15,00</b>
	96-97	<b>ST175CSK27SZ</b>	KYTKINJOUSISARJA RM125	<b>15,00</b>
RM400	78-80	<b>STP0060SZ</b>	KYTKINJOUSISARJA RM250	<b>15,00</b>
RM465	81-82	<b>STP0060SZ</b>	KYTKINJOUSISARJA RM250	<b>15,00</b>
RM500	83-84	<b>STP0060SZ</b>	KYTKINJOUSISARJA RM500	<b>15,00</b>
PE175	78-82	<b>ST175CSK25SZ</b>	KYTKINJOUSISARJA RM125	<b>15,00</b>
PE250	77-82	<b>ST175CSK15SZ</b>	KYTKINJOUSISARJA RM250	<b>15,00</b>
RMX250	89-90	<b>ST175CSK27SZ</b>	KYTKINJOUSISARJA RM125	<b>15,00</b>
	91	<b>STP0540SZ</b>	KYTKINJOUSISARJA RM250	<b>15,00</b>
	92-	<b>ST175CSK32SZ</b>	KYTKINJOUSISARJA RM125	<b>15,00</b>
DR350	90-99	<b>STP0430SZ</b>	KYTKINJOUSISARJA RM80	<b>15,00</b>
<b>KYTKINVAIJERIT STANDART</b>				
RM80	77-81	<b>STP7080RM</b>	KYTKINVAIJERI SUZUKI	<b>32,00</b>
	82-88	<b>ST1703030626SZ</b>	KYTKINVAIJERI SUZUKI	<b>21,00</b>
RM125	76-80	<b>STP7080RM</b>	KYTKINVAIJERI SUZUKI	<b>32,00</b>

## Taulukko1

	81-83		<b>ST1703030383SZ</b>	KYTKINVAIJERI SUZUKI	<b>31,00</b>
	84-85		<b>ST1703030463SZ</b>	KYTKINVAIJERI SUZUKI	<b>27,00</b>
	86-90		<b>ST1703030628SZ</b>	KYTKINVAIJERI SUZUKI	<b>24,00</b>
	91-93		<b>ST170064134SZ</b>	KYTKINVAIJERI SUZUKI	<b>27,00</b>
	94-97		<b>ST170064138SZ</b>	KYTKINVAIJERI SUZUKI	<b>29,00</b>
	98-00		<b>ST1703030369SZ</b>	KYTKINVAIJERI SUZUKI	<b>27,00</b>
RM250	79-80		<b>ST1703030463SZ</b>	KYTKINVAIJERI SUZUKI	<b>27,00</b>
	81-83		<b>ST1703030381SZ</b>	KYTKINVAIJERI SUZUKI	<b>24,00</b>
	84-85		<b>ST1703030382SZ</b>	KYTKINVAIJERI SUZUKI	<b>28,00</b>
	86-89		<b>ST1703030628SZ</b>	KYTKINVAIJERI SUZUKI	<b>24,00</b>
	90-93		<b>ST170064134SZ</b>	KYTKINVAIJERI SUZUKI	<b>27,00</b>
	94-95		<b>ST170064138SZ</b>	KYTKINVAIJERI SUZUKI	<b>29,00</b>
	96-00		<b>ST1703030369SZ</b>	KYTKINVAIJERI SUZUKI	<b>27,00</b>
RM465	82		<b>ST1703030382SZ</b>	KYTKINVAIJERI SUZUKI	<b>28,00</b>
RM500	83-84		<b>ST1703030382SZ</b>	KYTKINVAIJERI SUZUKI	<b>28,00</b>
DS80	85-00		<b>ST170064142SZ</b>	KYTKINVAIJERI SUZUKI	<b>25,50</b>
RMX250	89		<b>ST1703030628SZ</b>	KYTKINVAIJERI SUZUKI	<b>31,00</b>
	90-98		<b>ST170064134SZ</b>	KYTKINVAIJERI SUZUKI	<b>35,50</b>
<b>KYTKINKORIT</b>					
RM250	86-87		<b>ST175173386SZ</b>	KYTKINKORI RM250	<b>265,00</b>
	88-92		<b>ST175173388SZ</b>	KYTKINKORI RM250	<b>265,00</b>
	93-95		<b>ST175173393SZ</b>	KYTKINKORI RM250	<b>265,00</b>
<b>KYTKINPAKAN PAINELVYTT</b>					
RM250	92-93	PROX	<b>STP2933PSZ</b>	KYTKIMEN PAINELVY RM125	<b>37,00</b>
	94-95	PROX	<b>STP3943RM</b>	KYTKIMEN PAINELVY RM250	<b>43,00</b>
<b>KYTKINKOPANTIIVISTEET</b>					
RM125	92-00		<b>OSW6120RM</b>	KYTKINKOPAN TIIVISTE RM	<b>14,00</b>

## Taulukko1

**VAIHDEPOLKIMET**

RM125	83-97	<b>SR2662SZ</b>	VAIHDEPOLJIN RM	<b>33,00</b>
	98-00	<b>DPT30218RM</b>	VAIHDEPOLJIN RM	<b>33,00</b>
RMX250	.94-	<b>STP80681RM</b>	VAIHDEPOLJIN RM	<b>43,00</b>

**VAKIOVÄLITYKSET SUZUKI OFF-ROAD**

RM50	78-80	420/92	<b>12/41.</b>	
RM60	79	420/94	<b>12/44.</b>	
	80-83	420/92	<b>12/42.</b>	
RM80	77	428/130	<b>13/46</b>	
	78	428/104	<b>14/42</b>	
	79-81	428/110	<b>13/48</b>	
	82	428/116	<b>13/52</b>	
	83	428/132	<b>14/50</b>	4" TAKAPYÖRÄ
	84-85	428/132	<b>14/44</b>	4" TAKAPYÖRÄ
	83-85	428/136	<b>14/50</b>	6" TAKAPYÖRÄ
	86-88	428/120	<b>14/50</b>	
	89-98	428/118	<b>14/48</b>	
RM125	76-78	428/132	<b>14/60</b>	
	79	428/132	<b>14/59</b>	
	80-82	520/112	<b>12/51.</b>	
	83	520/114	<b>12/51.</b>	
	84	520/116	<b>12/51.</b>	
	85	520/116	<b>12/51.</b>	
	87	520/116	<b>12/53.</b>	
	88-91	520/114	<b>13/51</b>	
	92-96	520/114	<b>12/49.</b>	
	97-99	520/114	<b>12/50.</b>	

## Taulukko1

RM250	79-80	520/108	<b>14/50</b>
	81	520/114	<b>14/50</b>
	82	520/114	<b>14/49</b>
	83-86	520/116	<b>14/50</b>
	87-88	520/116	<b>13/50</b>
	89-97	520/116	<b>13/49</b>
	98	520/114	<b>13/50</b>
	99	520/114	<b>13/49</b>
RM370	76-77	520/108	<b>13/50</b>
RM400	78	520/108	<b>14/50</b>
	79-80	520/110	<b>14/49</b>
RM465	81	520/112	<b>14/48</b>
	82	520/112	<b>14/47</b>
RM500	83-84	520/116	<b>14/46</b>
TM75	74-76	420/110	<b>15/42</b>
DS80	78-79	428/88	<b>14/40</b>
	80-00	428/96	<b>12/34.</b>
TM100	74-75	428/	<b>14/57</b>
TM125	73-75	428/124	<b>15/61</b>
PE175	79-81	520/106	<b>12/48.</b>
	82-84	520/110	<b>12/48.</b>
RS175	80-82	520/106	<b>12/46.</b>
PE250	78-79	520/108	<b>14/52</b>
	80-82	520/110	<b>14/52</b>
RS250	80-81	520/110	<b>13/52</b>
RMX250	89-98	520/114	<b>13/50</b>
DR350	90-93	520/110	<b>14/47</b>
	94-99	520/110	<b>15/44</b>
SP370	79-82	520/102	<b>15/42</b>

## Taulukko1

PE400	79-82	520/108	<b>15/46</b>		
TM400	71-75	525/102	<b>15/40</b>		
<b>ETURATTAAT</b>					
RM50	78-80	420	<b>429-12</b>	ETURATAS RM50	<b>6,00</b>
RM60	79	420	<b>563-12</b>	ETURATAS JR50	<b>6,00</b>
	80-83	420	<b>563-12</b>	ETURATAS JR50	<b>6,00</b>
RM80	77	428	<b>428-13</b>	ETURATAS RM80	<b>6,50</b>
	78		<b>428-14</b>	ETURATAS RM80	<b>6,50</b>
RM80	79-81		<b>428-12</b>	ETURATAS RM80	<b>6,50</b>
			<b>428-13</b>	ETURATAS RM80	<b>6,50</b>
			<b>428-14</b>	ETURATAS RM80	<b>6,50</b>
			<b>428-15</b>	ETURATAS RM80	<b>6,50</b>
			<b>428-16</b>	ETURATAS RM80	<b>6,50</b>
RM100	76-78	428	<b>426-14</b>	ETURATAS RM100	<b>14,00</b>
	79-82	428	<b>426-14</b>	ETURATAS RM100	<b>14,00</b>
	79-82	520	<b>427-11</b>	ETURATAS RM125	<b>14,00</b>
RM125	76-78	428	<b>426-12</b>	ETURATAS RM125	<b>14,00</b>
RM250	76-81	520	<b>431-12</b>	ETURATAS RM250	<b>17,00</b>
			<b>431-14</b>	ETURATAS RM250	<b>17,00</b>
RM370	76-77	520	<b>431-15</b>	ETURATAS RM400	<b>18,00</b>
RM400	78	520	<b>431-14</b>	ETURATAS RM400	<b>18,00</b>
	79-80	520	<b>431-14</b>	ETURATAS RM400	<b>18,00</b>
RM465	81	520	<b>431-14</b>	ETURATAS RM400	<b>18,00</b>
	82		<b>1450-14</b>	ETURATAS RM465	<b>22,00</b>
RM500	'83-84	520	<b>1450-14</b>	ETURATAS RM465	<b>22,00</b>
TM75	74-76	420	<b>563-15</b>	ETURATAS JR50	<b>6,00</b>
DS80	78-79	428	<b>428-14</b>	ETURATAS RM80	<b>6,50</b>
	80-00		<b>428-12</b>	ETURATAS RM80	<b>6,50</b>



## Taulukko1

TM100	74-75	428	<b>E1263-14</b>	ETURATAS YAMAHA	<b>8,00</b>
TM125	73-75	428	<b>E1263-15</b>	ETURATAS YAMAHA	<b>8,00</b>
PE175	79-84	520	<b>427-12</b>	ETURATAS RM125	<b>12,00</b>
RS175	80-82	520	<b>427-12</b>	ETURATAS RM125	<b>12,00</b>
PE250	77-82	520	<b>431-14</b>	ETURATAS RM400	<b>17,00</b>
RMX250	89-00	520	<b>432-12</b>	ETURATAS RM250	<b>15,00</b>
			<b>432-12R</b>	ETURATAS RENTHAL RM250	<b>23,00</b>
			<b>432-13</b>	ETURATAS RM250	<b>15,00</b>
			<b>432-13R</b>	ETURATAS RENTHAL RM250	<b>22,00</b>
			<b>432-14</b>	ETURATAS RM250	<b>15,00</b>
			<b>432-14R</b>	ETURATAS RENTHAL RM250	<b>22,00</b>
			<b>432-15</b>	ETURATAS RM250	<b>15,00</b>
			<b>432-15R</b>	ETURATAS RENTHAL RM250	<b>22,00</b>
RS250	80-81	520	<b>431-14</b>	ETURATAS RM400	<b>17,00</b>
DR350	90-93	520	<b>432-13</b>	ETURATAS RM250	<b>16,00</b>
	94-99		<b>432-15</b>	ETURATAS RM250	<b>17,00</b>
PE400	80-81	520	<b>431-15</b>	ETURATAS RM250	<b>15,00</b>
TM400	71-75	525	<b>419-15</b>	ETURATAS TM400	<b>22,00</b>
<b>TAKARATTAAT</b>					
RM50	78-80	420	<b>0801-41</b>	TERÄS TAKARATAS RM50	<b>16,00</b>
RM60	79	420	<b>0801-44</b>	TERÄS TAKARATAS RM60	<b>16,00</b>
	80-83	420	<b>0801-42</b>	TERÄS TAKARATAS RM60	<b>16,00</b>
RM80	77	428	<b>0802-46</b>	TERÄS TAKARATAS RM80	<b>18,00</b>
	78		<b>0802-42</b>	TERÄS TAKARATAS RM80	<b>16,00</b>
RM80	77-81		<b>0802-46</b>	TERÄS TAKARATAS RM80	<b>18,00</b>
			<b>0802-48</b>	TERÄS TAKARATAS RM80	<b>18,00</b>
RM100	79-82	428	<b>0805-60</b>	TERÄS TAKARATAS RM100	<b>33,00</b>
	79-82	520	<b>0808-47</b>	TERÄS TAKARATAS RM125	<b>28,00</b>

## Taulukko1

RM125	77-78	428	<b>0809-55</b>	TERÄS	TAKARATAS RM125	<b>21,00</b>
RM250	76-78	520	<b>0817-46</b>	TERÄS	TAKARATAS PE250	<b>28,00</b>
RM250	79-80	520	<b>0822-50</b>	TERÄS	TAKARATAS RM250	<b>32,00</b>
RM370	76-77	520	<b>-50</b>			
RM400	78	520	<b>0822-50</b>	TERÄS	TAKARATAS RM400	<b>31,00</b>
	79-80	520	<b>0820-49</b>	TERÄS	TAKARATAS RM400	<b>30,00</b>
RM465	81	520	<b>0828-48</b>	TERÄS	TAKARATAS RM500	<b>30,00</b>
	82		<b>0828-47</b>	TERÄS	TAKARATAS RM500	<b>30,00</b>
RM500	'83-84	520	<b>0828-42</b>	TERÄS	TAKARATAS RM500	<b>30,00</b>
			<b>0828-46</b>	TERÄS	TAKARATAS RM500	<b>30,00</b>
			<b>0828-48</b>	TERÄS	TAKARATAS RM500	<b>30,00</b>
			<b>0828-50</b>	TERÄS	TAKARATAS RM500	<b>30,00</b>
TM75	74-76	420	<b>0801-42</b>	TERÄS	TAKARATAS RM60	<b>16,00</b>
DS80	78-79	428	<b>0802-40</b>	TERÄS	TAKARATAS DS80	<b>14,00</b>
	80-00		<b>0802-34</b>	TERÄS	TAKARATAS DS80	<b>14,00</b>
TM100	74-75	428	<b>0809-47</b>	TERÄS	TAKARATAS RM125	<b>21,00</b>
TM125	73-75	428	<b>0809-61</b>	TERÄS	TAKARATAS RM125	<b>26,00</b>
PE175	79	520	<b>0822-48</b>	TERÄS	TAKARATAS RM400	<b>30,00</b>
	80-84		<b>1785-48</b>	TERÄS	TAKARATAS PE175	<b>36,00</b>
RS175	80-82	520	<b>0808-46</b>	TERÄS	TAKARATAS RM125	<b>27,00</b>
PE250	77	520	<b>0817-46</b>	TERÄS	TAKARATAS PE250	<b>28,00</b>
	78-79		<b>0822-52</b>	TERÄS	TAKARATAS RM400	<b>32,00</b>
	80-82		<b>1786-52</b>	TERÄS	TAKARATAS PE250	<b>28,00</b>
RS250	80-81	520	<b>0822-52</b>	TERÄS	TAKARATAS RM400	<b>32,00</b>
DR350	90-99	520	<b>0808-47</b>	TERÄS	TAKARATAS RM125	<b>28,00</b>
PE400	80-81	520	<b>1786-46</b>	TERÄS	TAKARATAS PE250	<b>29,00</b>
TM400	71-75	525	<b>0813-40</b>	TERÄS	TAKARATAS TM400	<b>29,00</b>

**KETJUNOHJAIMET**

## Taulukko1

RM125/RM25	89-90		<b>ST1222916SZ</b>	KETJUNOHJAIN RM	<b>26,00</b>
	91-95		<b>ST1222940SZ</b>	KETJUNOHJAIN RM	<b>24,00</b>
	96-98		<b>ST1222999SZ</b>	KETJUNOHJAIN RM	<b>22,00</b>
<b>KETJUNOHJAIMEN KULUTUSPALAT</b>					
RM125/RM25	89-95		<b>ST1222915SZ</b>	KULUTUSPALA RM	<b>14,00</b>
<b>TAKAHAARUKAN KETJULAAHAIMET</b>					
RM125	96-98		<b>ST1222964SZ</b>	KETJULAAHAIN RM	<b>19,00</b>
	99-00		<b>ST1222SU03909SZ</b>	KETJULAAHAIN RM	<b>19,00</b>
RM250	96-98		<b>ST1222964SZ</b>	KETJULAAHAIN RM	<b>19,00</b>
	99-00		<b>ST1222SU03909SZ</b>	KETJULAAHAIN RM	<b>19,00</b>
<b>JARRUT</b>					
<b>ETUJARRUT</b>					
<b>ETUPALAT JA KENGÄT</b>					
RM80	77-79	RUMPU	<b>GF1146</b>	JARRUKENGÄT RM80	<b>17,00</b>
	80-81		<b>GF1196</b>	JARRUKENGÄT RM80	<b>17,00</b>
	82-85		<b>GF1227</b>	JARRUKENGÄT RM80	<b>17,00</b>
			<b>GF1147</b>	JARRUKENGÄT RM125	<b>17,00</b>
	86-89	LEVY	<b>FD061</b>	JARRUPALA RM	<b>25,00</b>
	90-95		<b>FD085</b>	JARRUPALA KX, RM	<b>25,00</b>
RM100	76-82	RUMPU	<b>GF1146</b>	JARRUKENGÄT RM80	<b>17,00</b>
RM125	75-83	RUMPU	<b>GF1147</b>	JARRUKENGÄT RM125	<b>17,00</b>
	84		<b>GF1165</b>	JARRUKENGÄT RM125	<b>22,00</b>
	85-86	LEVY	<b>FD092</b>	JARRUPALA RM125	<b>25,00</b>
	87-95		<b>FD122</b>	JARRUPALA KX, RM, YZ	<b>25,00</b>
RM250	76-78	RUMPU	<b>GF1147</b>	JARRUKENGÄT RM125	<b>17,00</b>
	79		<b>GF1186</b>	JARRUKENGÄT RM250	<b>27,00</b>

## Taulukko1

	80		<b>GF1158</b>	JARRUKENGÄT RM250	<b>22,00</b>
	81-82		<b>GF1166</b>	JARRUKENGÄT RM250	<b>27,00</b>
	83-84		<b>GF1165</b>	JARRUKENGÄT RM125	<b>22,00</b>
	85-86	LEVY	<b>FD092</b>	JARRUPALA RM125	<b>30,00</b>
	87-95		<b>FD122</b>	JARRUPALA KX, RM, YZ	<b>25,00</b>
RM370	76-77	RUMPU	<b>GF1186</b>	JARRUKENGÄT RM250	<b>27,00</b>
RM400	78	RUMPU	<b>GF1147</b>	JARRUKENGÄT RM125	<b>17,00</b>
	79		<b>GF1186</b>	JARRUKENGÄT RM250	<b>27,00</b>
	80		<b>GF1158</b>	JARRUKENGÄT RM250	<b>22,00</b>
RM465	81-82	RUMPU	<b>GF1166</b>	JARRUKENGÄT RM250	<b>27,00</b>
RM500	83-84	RUMPU	<b>GF1165</b>	JARRUKENGÄT RM125	<b>22,00</b>
	85	LEVY	<b>FD092</b>	JARRUPALA RM125	<b>25,00</b>
DS80	84-94	RUMPU	<b>GF1196</b>	JARRUKENGÄT RM80	<b>17,00</b>
PE175	78-81	RUMPU	<b>GF1147</b>	JARRUKENGÄT RM125	<b>17,00</b>
	82-		<b>GF1158</b>	JARRUKENGÄT PE175	<b>22,00</b>
PE250	77-78	RUMPU	<b>GF1186</b>	JARRUKENGÄT RM250	<b>27,00</b>
	79		<b>GF1146</b>	JARRUKENGÄT RM80	<b>17,00</b>
	80		<b>GF1186</b>	JARRUKENGÄT RM250	<b>27,00</b>
	81		<b>GF1146</b>	JARRUKENGÄT RM80	<b>17,00</b>
RMX250	'89-98	LEVY	<b>FD122</b>	JARRUPALA KX, RM, YZ	<b>25,00</b>
DR350	90-99	LEVY	<b>FD122</b>	JARRUPALA KX, RM, YZ	<b>25,00</b>
PE400	79-81	RUMPU	<b>GF1186</b>	JARRUKENGÄT RM250	<b>27,00</b>
<b>ETUJARRUVAIJERIT</b>					
DS80	85-00		<b>STP48610SZ</b>	ETUJARRUVAIJERI DS80	<b>23,00</b>
<b>ETUJARRUPURISTIMEN TIIVISTESARJAT(ETUJARRUPÄÄSYLINTERI)</b>					
RM125/RM250	89-95		<b>ST177MSB305SZ</b>	ETUJARRUPURIST.KORJ.SRJ	<b>26,00</b>
DR350	'90-99		<b>ST177MSB305SZ</b>	ETUJARRUPURIST.KORJ.SRJ	<b>26,00</b>

## Taulukko1

RMX250	89-98		<b>STP177MSB305SZ</b>	ETUJARRUPURIST.KORJ.SRJ	<b>35,00</b>
<b>ETUJARRUSATULAN TIIVISTESARJAT</b>					
RM80	86-95		<b>STP01531RM</b>	ETUSATULAN TIIV.SARJA RM80	<b>30,00</b>
<b>ETUJARRULEVYT VAKIOKOKO</b>					
RM125	85-88	VAKIO	<b>STP06316SZ</b>	JARRULEVY ETU RM125	<b>110,00</b>
RM250	85-88	VAKIO	<b>STP06316SZ</b>	JARRULEVY ETU RM125	<b>76,00</b>
DR200	86-98	VAKIO	<b>STP03706SZ</b>	JARRULEVY SUZUKI	<b>91,00</b>
DR250	90-95	VAKIO	<b>OS441011SZ</b>	JARRULEVY ETU DR350	<b>91,00</b>
RMX250	'89-98	VAKIO	<b>SRE401SZ</b>	JARRULEVY ETU RM125/250	<b>76,00</b>
DR350	90-99	VAKIO	<b>OS441011SZ</b>	JARRULEVY ETU DR350	<b>91,00</b>
DR650	91-95		<b>SRE841SZ</b>	ETULEVY DR650	<b>139,00</b>
	96-		<b>SRE941SZ</b>	ETULEVY DR650	<b>139,00</b>
DR800BIG	91-98		<b>SRE841SZ</b>	ETULEVY DR650	<b>139,00</b>
XF650	97-03		<b>SRE841SZ</b>	ETULEVY DR650	<b>139,00</b>
<b>YLIKOKO ETULEVYT(280MM) SIS.SATULAN ADAPTERIN</b>					
RM125	89-95	OVERSIZE 280	<b>STP6791SZ</b>	JARRULEVY ETU RM125/250 OVI	<b>199,00</b>
RM250	89-95	OVERSIZE 280	<b>STP6791SZ</b>	JARRULEVY ETU RM125/250 OVI	<b>199,00</b>
<b>TAKAJARRUT</b>					
<b>TAKAJARRUPALAT JA KENGÄT</b>					
RM50	78-80	RUMPU	<b>GF1146</b>	JARRUKENGÄT RM80	<b>17,00</b>
	81-82		<b>GF1196</b>	JARRUKENGÄT RM80	<b>17,00</b>
RM80	77-79	RUMPU	<b>GF1146</b>	JARRUKENGÄT RM80	<b>17,00</b>
	80-81		<b>GF1196</b>	JARRUKENGÄT RM80	<b>17,00</b>
	82-85	14"PYÖRÄ	<b>GF1199</b>	JARRUKENGÄT RM80/YZ80	<b>17,00</b>
	83-85	16"PYÖRÄ	<b>GF1196</b>	JARRUKENGÄT RM80	<b>17,00</b>

## Taulukko1

	86-89		<b>GF1199</b>	JARRUKENGÄT RM80/YZ80	<b>17,00</b>
RM125	75-78	RUMPU	<b>GF1147</b>	JARRUKENGÄT RM125	<b>17,00</b>
	79-80		<b>GF1216</b>	JARRUKENGÄT RM125	<b>22,00</b>
	81-86		<b>GF1161</b>	JARRUKENGÄT RM125	<b>22,00</b>
	87-88	LEVY	<b>FD123</b>	JARRUPALA KX, RM, YZ	<b>25,00</b>
	89-90		<b>FD144</b>	JARRUPALA KX, RM, YZ	<b>27,00</b>
	91-95		<b>FD218</b>	JARRUPALA RM, YZ	<b>27,00</b>
RM250	76-78	RUMPU	<b>GF1186</b>	JARRUKENGÄT RM250	<b>27,00</b>
	79-80		<b>GF1231</b>	JARRUKENGÄT RM250	<b>22,00</b>
	81-83		<b>GF1161</b>	JARRUKENGÄT RM125	<b>22,00</b>
	84-86		<b>GF1158</b>	JARRUKENGÄT RM250	<b>22,00</b>
	87-88	LEVY	<b>FD123</b>	JARRUPALA RM125	<b>25,00</b>
	89-90		<b>FD144</b>	JARRUPALA KX, RM, YZ	<b>27,00</b>
	91-95		<b>FD218</b>	JARRUPALA RM, YZ	<b>27,00</b>
RM370	76-77	RUMPU	<b>GF1147</b>	JARRUKENGÄT RM125	<b>17,00</b>
RM400	78	RUMPU	<b>GF1186</b>	JARRUKENGÄT RM250	<b>27,00</b>
	79-80		<b>GF1231</b>	JARRUKENGÄT RM250	<b>22,00</b>
RM465	81-		<b>GF1158</b>	JARRUKENGÄT RM250	<b>22,00</b>
RM500	83-85		<b>GF1147</b>	JARRUKENGÄT RM125	<b>22,00</b>
DS80	'84-00	RUMPU	<b>GF1196</b>	JARRUKENGÄT RM80	<b>17,00</b>
PE175	78-79	RUMPU	<b>GF1147</b>	JARRUKENGÄT RM125	<b>17,00</b>
	'80-84		<b>GF1255</b>	JARRUKENGÄT PE175	<b>22,00</b>
PE250	77-78	RUMPU	<b>GF1186</b>	JARRUKENGÄT RM250	<b>27,00</b>
	79		<b>GF1146</b>	JARRUKENGÄT RM80	<b>17,00</b>
	80		<b>GF1186</b>	JARRUKENGÄT RM250	<b>27,00</b>
PE400	79-81	RUMPU	<b>GF1186</b>	JARRUKENGÄT RM250	<b>27,00</b>
RMX250	'89-98	LEVY	<b>FD144</b>	JARRUPALA KX, RM, YZ	<b>27,00</b>

**TAKAJARRUN POLJINSYLINTERIN TIIVISTESARJAT(TAKAJARRUPÄÄSYLINTERI)**

## Taulukko1

RM80	90		<b>ST177MSR302SZ</b>	POLJINSYL.KORJ.SRJ	<b>20,00</b>
RM125/RM25	89-90		<b>ST177MSR302SZ</b>	POLJINSYL.KORJ.SRJ	<b>20,00</b>
	91		<b>ST177MSR302SZ</b>	POLJINSYL.KORJ.SRJ	<b>20,00</b>
<b>TAKAJARRUSATULAN TIIVISTESARJAT</b>					
DR350	90-		<b>STP0603SZ</b>	TAKASATULAN TIIV.SRJ RM125	<b>20,00</b>
<b>TAKAJARRULEVYT</b>					
RM125/250	88-98	VAKIO	<b>SRT401SZ</b>	JARRULEVY TAKA RM125	<b>76,00</b>
		PIPARKAKKU	<b>OS122011RM</b>	JARRULEVY TAKA RM125	<b>91,00</b>
RMX250	89-98	VAKIO	<b>SRT401SZ</b>	JARRULEVY TAKA RM125	<b>76,00</b>
DR250	90-95	VAKIO	<b>OS850011SZ</b>	TAKAJARRULEVY DR350	<b>91,00</b>
DR350	90-94	VAKIO	<b>OS850011SZ</b>	TAKAJARRULEVY DR350	<b>91,00</b>
	95-99	VAKIO	<b>OS560011SZ</b>	TAKAJARRULEVY DR350	<b>91,00</b>
DR650	90-95	VAKIO	<b>SRT260SZ</b>	JARRULEVY TAKA DR650	<b>124,00</b>
	96-	VAKIO	<b>SRT360SZ</b>	JARRULEVY TAKA DR650	<b>124,00</b>
DR750BIG	89-90	VAKIO	<b>SRT260SZ</b>	JARRULEVY TAKA DR650	<b>124,00</b>
DR800BIG	91-98	VAKIO	<b>SRT260SZ</b>	JARRULEVY TAKA DR650	<b>124,00</b>
XF650FREEV	97-03	VAKIO	<b>SRT360SZ</b>	JARRULEVY TAKA DR650	<b>124,00</b>
<b>RUNGON OSAT</b>					
<b>OHJAUSAKSELIN LAAKERISARJAT</b>					
RM50	78-83		<b>ST145SSS100SZ</b>	OHJAUSAKSELIN LAAKERISRJ R	<b>58,00</b>
RM60	78-83		<b>ST145SSS100SZ</b>	OHJAUSAKSELIN LAAKERISRJ R	<b>58,00</b>
RM80	77-85		<b>ST145SSS100SZ</b>	OHJAUSAKSELIN LAAKERISRJ R	<b>58,00</b>
	86-89		<b>STP5401SZ</b>	OHJAUSAKSELIN LAAKERISRJ R	<b>43,00</b>
RM125/RM25	75-78		<b>ST145SSS250SZ</b>	OHJAUSAKSELIN LAAKERISRJ R	<b>43,00</b>
	79-80		<b>ST145SSY125SZ</b>	OHJAUSAKSELIN LAAKERISRJ R	<b>43,00</b>
	81-86		<b>ST145SSS902SZ</b>	OHJAUSAKSELIN LAAKERISRJ R	<b>43,00</b>

## Taulukko1

	88		<b>STP609KX</b>		OHJAUSAKSELIN LAAKERISRJ K	<b>55,00</b>
	89-90		<b>ST145SSY901YZ</b>		OHJAUSAKSLAAKERI YZ125	<b>58,00</b>
	91-92		<b>STP01001SZ</b>		OHJAUSAKSELIN LAAKERISRJ R	<b>61,00</b>
RM370	76-77		<b>ST145SSS250SZ</b>		OHJAUSAKSELIN LAAKERISRJ R	<b>60,00</b>
RM400	78		<b>ST145SSS250SZ</b>		OHJAUSAKSELIN LAAKERISRJ R	<b>43,00</b>
RM400	79-80		<b>ST145SSY125SZ</b>		OHJAUSAKSELIN LAAKERISRJ R	<b>60,00</b>
RM465	81-82		<b>ST145SSS902SZ</b>		OHJAUSAKSELIN LAAKERISRJ R	<b>43,00</b>
RM500	83-84		<b>ST145SSS902SZ</b>		OHJAUSAKSELIN LAAKERISRJ R	<b>43,00</b>
DS80	78-00		<b>ST145SSS100SZ</b>		OHJAUSAKSELIN LAAKERISRJ R	<b>58,00</b>
DR350	90-98		<b>STP609KX</b>		OHJAUSAKSELIN LAAKERISRJ K	<b>55,00</b>
PE175	78-79		<b>ST145SSS250SZ</b>		OHJAUSAKSELIN LAAKERISRJ R	<b>60,00</b>
	80-84		<b>STP609KX</b>		OHJAUSAKSELIN LAAKERISRJ K	<b>55,00</b>
PE250	77-79		<b>ST145SSS250SZ</b>		OHJAUSAKSELIN LAAKERISRJ R	<b>60,00</b>
	80-81		<b>STP609KX</b>		OHJAUSAKSELIN LAAKERISRJ K	<b>55,00</b>
RMX250	89-90		<b>ST145SSY901YZ</b>		OHJAUSAKSLAAKERI YZ125	<b>58,00</b>
	91-92		<b>STP01001SZ</b>		OHJAUSAKSELIN LAAKERISRJ R	<b>61,00</b>
	93-98		<b>STP409SZ</b>		OHJAUSAKSELIN LAAKERISRJ R	<b>55,00</b>

**ETUHAARUKAN STEFAT PARITTAIN**

RM50	78-80	26X37X10,5	KYB26	<b>AR2602</b>	STEF A 26X37X10,5	<b>12,00</b>
RM60	79-83	26X37X10,5	KYB26	<b>AR2602</b>	STEF A 26X37X10,5	<b>12,00</b>
RM80	77-78	27X39X10,5	SHOWA27	<b>AR2705</b>	STEF A 27X39X10,5	<b>13,00</b>
	79-85	30X42X10,5/11	KYB30	<b>AR3004</b>	STEF A 30X42X10.5	<b>16,00</b>
	83-85	35X48X11	SHOWA35	<b>AR3508</b>	STEF A 35X48X11	<b>19,00</b>
	86-88	33X46X11	SHOWA33	<b>AR3308</b>	STEF A 33X46X11	<b>16,00</b>
	89-93	35X48X11	SHOWA35	<b>AR3508</b>	STEF A 35X48X11	<b>19,00</b>
	USD 94-99	39X52X11	SHOWA39	<b>AR3904</b>	STEF A 39X52X11	<b>18,00</b>
RM100	79-81	35X48X10,5	KYB35	<b>AR3506</b>	STEF A 35X48X10,5	<b>14,00</b>
RM125	75-76	33X46X11	SHOWA33	<b>AR3308</b>	STEF A 33X46X11	<b>16,00</b>



## Taulukko1

	77-78	36X48X8	KYB36	<b>AR3602</b>	STEFA 36X48X8	<b>20,00</b>
	79-83	38X50X10/10,5	KYB38	<b>AR3802</b>	STEFA 38X50X10/10,5	<b>18,00</b>
	84-87	43X55X11	KYB43	<b>AR4305</b>	STEFA 43X55X10,5/12	<b>20,00</b>
	88	43X55X9,5	KYB43	<b>SR173004</b>	STEFA 43X55X9,5	<b>19,00</b>
	89	46X58X11	SHOWA46	<b>AR4601</b>	STEFA 46X58X11	<b>24,00</b>
	90	41X53X8/9,5	KYB41	<b>SR173003</b>	STEFA 41X53X8/9,5	<b>24,00</b>
	91-95	45X57X11	SHOWA45	<b>SR173011</b>	STEFA 45X57X11	<b>17,00</b>
	96-00	49X60X10	SHOWA49	<b>SR173012</b>	STEFA 49X60X10	<b>24,00</b>
RM250	76-78	36X48X8	KYB36	<b>AR3602</b>	STEFA 36X48X8	<b>15,00</b>
	79-82	38X50X10/10,5	KYB38	<b>AR3802</b>	STEFA 38X50X10/10,5	<b>18,00</b>
	83-87	43X55X11	KYB43	<b>AR4305</b>	STEFA 43X55X11	<b>15,00</b>
	88	43X55X9,5	KYB43	<b>SR173004</b>	STEFA 43X55X9,5	<b>19,00</b>
	89-90	41X53X8/9,5	KYB41	<b>SR173003</b>	STEFA 41X53X8/9,5	<b>19,00</b>
	91-95	45X57X11	SHOWA45	<b>SR173011</b>	STEFA 45X57X11	<b>17,00</b>
	96-00	49X60X11	SHOWA49	<b>SR173012</b>	STEFA 49X60X11	<b>24,00</b>
RM370	76-77	36X48X8	KYB36	<b>AR3602</b>	STEFA 36X48X8	<b>15,00</b>
RM400	78	36X48X8	KYB36	<b>AR3602</b>	STEFA 36X48X10,5	<b>15,00</b>
	79-80	38X50X10/10,5	KYB38	<b>AR3802</b>	STEFA 38X50X10/10,5	<b>18,00</b>
RM465	81-82	43X55X10,5/12	KYB43	<b>SR173002</b>	STEFA 43X55X10,5/12	<b>16,00</b>
RM500	83-84	43X55X10,5/12	KYB43	<b>SR173002</b>	STEFA 43X55X10,5/12	<b>16,00</b>
DS80	78-94	26X37X10,5	KYB26	<b>AR2602</b>	STEFA 26X37X10,5	<b>12,00</b>
DR350	'90-99	41X53X8/9,5	KYB41	<b>SR173003</b>	STEFA 41X53X8/9,5	<b>19,00</b>
PE175	78-81	36X48X8	KYB36	<b>AR3602</b>	STEFA 36X48X8	<b>15,00</b>
	82-84	38X50X10/10,5	KYB38	<b>AR3802</b>	STEFA 38X50X10,5	<b>18,00</b>
PE250	78-81	36X48X/10,5	KYB36	<b>AR3602</b>	STEFA 36X48X10,5	<b>18,00</b>
PE400	78-81	36X48X/10,5	KYB36	<b>AR3602</b>	STEFA 36X48X10,5	<b>15,00</b>
RMX250	89-90	41X53X8/9,5	KYB41	<b>SR173003</b>	STEFA 41X53X8/9,5	<b>19,00</b>
	91-98	45X57X11	SHOWA45	<b>SR173011</b>	STEFA 45X57X11	<b>16,00</b>

## Taulukko1

**ETUHAARUKAN PÖLYSUOJAT**

RM50	78-80	26KYB	<b>OS33517</b>	PÖLYSUOJA KYB 26	<b>16,00</b>
RM60	79-83	26KYB	<b>OS33517</b>	PÖLYSUOJA KYB 26	<b>16,00</b>
RM80	77	SHOWA27	<b>OS25617</b>	PÖLYSUOJA SHOWA 27	<b>16,00</b>
	78	SHOWA27	<b>OS25717</b>	PÖLYSUOJA SHOWA 27	<b>16,00</b>
	79-85	KYB30	<b>OS25417</b>	PÖLYSUOJA KYB 30	<b>16,00</b>
	86-88	SHOWA33	<b>OS15317</b>	PÖLYSUOJA SHOWA 33	<b>16,00</b>
RM125	77-78	36KYB	<b>STP8463</b>	PÖLYSUOJA KYB 36	<b>16,00</b>
	79-83	38KYB	<b>STP0583</b>	PÖLYSUOJA KYB 38	<b>16,00</b>
	84-88	43KYB	<b>OS71175</b>	PÖLYSUOJA KYB 43	<b>16,00</b>
	89	46SHOWA	<b>OS16175</b>	PÖLYSUOJUS 46 SHOWA	<b>16,00</b>
	90	41KYB USD	<b>ST137404153</b>	PÖLYSUOJA KYB 41	<b>16,00</b>
	91-95	45SHOWA	<b>ST137404557</b>	PÖLYSUOJA SHOWA 45	<b>16,00</b>
	96-00	49SHOWA	<b>ST137404960</b>	PÖLYSUOJA SHOWA 49	<b>16,00</b>
RM250	77-78	36KYB	<b>STP8463</b>	PÖLYSUOJA KYB 36	<b>16,00</b>
	79-82	38KYB	<b>STP0583</b>	PÖLYSUOJA KYB 38	<b>16,00</b>
	83-88	43KYB	<b>OS71175</b>	PÖLYSUOJA KYB 43	<b>16,00</b>
	89-90	41KYB USD	<b>ST137404153</b>	PÖLYSUOJA KYB 41	<b>16,00</b>
	91-95	45SHOWA	<b>ST137404557</b>	PÖLYSUOJA SHOWA 45	<b>16,00</b>
	96-00	49SHOWA	<b>ST137404960</b>	PÖLYSUOJA SHOWA 49	<b>16,00</b>
RM400	79-80	38KYB	<b>STP0583</b>	PÖLYSUOJA KYB 38	<b>16,00</b>
RM465	81-82	43KYB	<b>OS71175</b>	PÖLYSUOJA KYB43	<b>16,00</b>
RM500	83-84	43KYB	<b>OS71175</b>	PÖLYSUOJA KYB43	<b>16,00</b>
DS80	78-80	26KYB	<b>OS33517</b>	PÖLYSUOJA KYB 26	<b>16,00</b>
DR350	90-99	41KYB USD	<b>ST137404153</b>	PÖLYSUOJA KYB 41	<b>16,00</b>
PE175	78-81	36KYB	<b>OS21075</b>	PÖLYSUOJA KYB 36	<b>16,00</b>
	82-84	38KYB	<b>STP0583</b>	PÖLYSUOJA KYB 38	<b>16,00</b>
PE250	79-81	36KYB	<b>OS21075</b>	PÖLYSUOJA KYB 36	<b>16,00</b>
PE400	80-81	36KYB	<b>OS21075</b>	PÖLYSUOJA KYB 36	<b>16,00</b>

## Taulukko1

RMX250	89-90	41KYB USD	<b>ST137404153</b>	PÖLYSUOJA KYB 41	<b>16,00</b>
	91-98	45SHOWA	<b>ST137404557</b>	PÖLYSUOJA SHOWA 45	<b>16,00</b>
<b>ETUHAARUKAN SETIT (SISÄLTÄÄ STEFAT SEKÄ PÖLYSUOJAT)</b>					
RM50	78-80	26KYB	<b>SET026KYB</b>	ETUHAARUKAN SETTI 26KYB	<b>31,00</b>
RM60	79-83	26KYB	<b>SET026KYB</b>	ETUHAARUKAN SETTI 26KYB	<b>31,00</b>
RM80	86-88	33SHOWA	<b>SET033SHO</b>	ETUHAARUKAN SETTI 33SHOW/	<b>39,00</b>
RM125	75.	33SHOWA	<b>SET133SHO</b>	ETUHAARUKAN SETTI 33SHOW/	<b>39,00</b>
	79-83	38KYB	<b>SET038KYB</b>	ETUHAARUKAN SETTI 38KYB	<b>45,00</b>
	84-87	43KYB	<b>SET143KYB</b>	ETUHAARUKAN SETTI 43KYB	<b>41,00</b>
	88	43KYB	<b>SET043KYB</b>	ETUHAARUKAN SETTI 43KYB	<b>43,00</b>
	89	46SHOWA	<b>SET046SHOYB</b>	ETUHAARUKAN SETTI 46SHO	<b>43,00</b>
	90	41KYB	<b>SET041KYB</b>	ETUHAARUKAN SETTI 41KYB	<b>49,00</b>
	91-95	45SHOWA	<b>SET045SHO</b>	ETUHAARUKAN SETTI 45SHOW/	<b>49,00</b>
	96-00	49SHOWA	<b>SET049SHO</b>	ETUHAARUKAN SETTI 49SHOW/	<b>47,00</b>
RM250	79-82	38KYB	<b>SET038KYB</b>	ETUHAARUKAN SETTI 38KYB	<b>45,00</b>
	83-87	43KYB	<b>SET143KYB</b>	ETUHAARUKAN SETTI 43KYB	<b>41,00</b>
	88.	43KYB	<b>SET043KYB</b>	ETUHAARUKAN SETTI 43KYB	<b>43,00</b>
	89-90	41KYB	<b>SET041KYB</b>	ETUHAARUKAN SETTI 41KYB	<b>49,00</b>
	91-95	45SHOWA	<b>SET045SHO</b>	ETUHAARUKAN SETTI 45SHOW/	<b>49,00</b>
	96-00	49SHOWA	<b>SET049SHO</b>	ETUHAARUKAN SETTI 49SHOW/	<b>47,00</b>
RM465	81-82	43KYB	<b>SET143KYB</b>	ETUHAARUKAN SETTI 43KYB	<b>41,00</b>
RM500	83-84	43KYB	<b>SET143KYB</b>	ETUHAARUKAN SETTI 43KYB	<b>41,00</b>
DS80	84-00	26KYB	<b>SET026KYB</b>	ETUHAARUKAN SETTI 26KYB	<b>31,00</b>
DR350	90-99	41KYB	<b>SET041KYB</b>	ETUHAARUKAN SETTI 41KYB	<b>49,00</b>
PE175	78-81	36KYB	<b>SET236KYB</b>	ETUHAARUKAN SETTI 36KYB	<b>31,00</b>
	82-84	38KYB	<b>SET038KYB</b>	ETUHAARUKAN SETTI 38KYB	<b>45,00</b>
PE250	79-81	36KYB	<b>SET236KYB</b>	ETUHAARUKAN SETTI 36KYB	<b>31,00</b>
PE400	80-81	36KYB	<b>SET236KYB</b>	ETUHAARUKAN SETTI 36KYB	<b>31,00</b>

## Taulukko1

RMX250	89-90	41KYB	<b>SET041KYB</b>	ETUHAARUKAN SETTI 41KYB	<b>49,00</b>
	91-98	45SHOWA	<b>SET045SHO</b>	ETUHAARUKAN SETTI 45SHOWA	<b>49,00</b>

**ETUHAARUKAN KORJAUS-SARJAT**

STP JA OS ALKUISET SARJAT SISÄLTÄVÄT: SISEMMÄT JA ULOMMAT LIUKUHOLKIT SEKÄ

LUKKORENKAAT KAHTEN PUTKEEN

SARJOISSA EI OLE STEFOJA EIKÄ PÖLYSUOJIA

HD SET SARJOISSA YHDEN PUTKEN SISEMPI JA ULOMPI LIUKURENGAS SEKÄ

STEFA, PÖLYSUOJUS JA LUUKORENGAS

RM125	84-88	KYB43	<b>STP041016YZ</b>	ETUHAARUKAN KORJ.SRJ	<b>32,00</b>
	89.	SHOWA46	<b>STP017016SZ</b>	ETUHAARUKAN KORJ.SRJ	<b>42,00</b>
	90.	KYB41USD	<b>STP087016SZ</b>	ETUHAARUKAN KORJ.SRJ	<b>32,00</b>
	.90	KYB41USD (1-PUTKEEN)	<b>HDSET041KYB</b>	ETUHAARKORJ.SRJ 41KYB	<b>49,00</b>
	91.	SHOWA45USD	<b>STP066016SZ</b>	ETUHAARUKAN KORJ.SRJ	<b>42,00</b>
	92-93	SHOWA45USD	<b>STP630016SZ</b>	ETUHAARUKAN KORJ.SRJ	<b>42,00</b>
	94-95	SHOWA45USD	?		
	96-97	SHOWA49USD	?		
	98.	SHOWA49USD	<b>STP024016SZ</b>	ETUHAARUKAN KORJ.SRJ	<b>31,00</b>
	99.	SHOWA49USD	?		
	00.	SHOWA49USD	<b>STP004016SZ</b>	ETUHAARUKAN KORJ.SRJ	<b>31,00</b>
RM250	83-88	KYB43	<b>STP041016YZ</b>	ETUHAARUKAN KORJ.SRJ	<b>32,00</b>
	89-90	KYB41USD	<b>STP087016SZ</b>	ETUHAARUKAN KORJ.SRJ	<b>32,00</b>
	89-90	KYB41USD (1-PUTKEEN)	<b>HDSET041KYB</b>	ETUHAARKORJ.SRJ 41KYB	<b>49,00</b>
	91.	SHOWA45USD	<b>STP066016SZ</b>	ETUHAARUKAN KORJ.SRJ	<b>42,00</b>
	92-93	SHOWA45USD	<b>STP630016SZ</b>	ETUHAARUKAN KORJ.SRJ	<b>42,00</b>
	94-95	SHOWA45USD	?		
	96-97	SHOWA49USD	?		
	98.	SHOWA49USD	<b>STP024016SZ</b>	ETUHAARUKAN KORJ.SRJ	<b>31,00</b>
	99.	SHOWA49USD	?		
	00.	SHOWA49USD	<b>STP004016SZ</b>	ETUHAARUKAN KORJ.SRJ	<b>31,00</b>

## Taulukko1

DR350	97-99	KYB41USD	<b>STP033061SZ</b>	ETUHAARUKAN KORJ.SRJ	<b>34,00</b>
RMX250	90.	KYB41USD	<b>STP087016SZ</b>	ETUHAARUKAN KORJ.SRJ	<b>42,00</b>
	.90	KYB41USD (1-PUTKEEN)	<b>HDSET041KYB</b>	ETUHAARKORJ.SRJ 41KYB	<b>49,00</b>
	91.	3HOWA45USD	<b>STP066016SZ</b>	ETUHAARUKAN KORJ.SRJ	<b>42,00</b>
	92-98	3HOWA45USD	<b>STP630016SZ</b>	ETUHAARUKAN KORJ.SRJ	<b>42,00</b>

**PYÖRÄNLAAKERISARJAT (SISÄLTÄÄ LAAKERIT SEKÄ PÖLYSUOJAT)****ETUPYÖRÄN SARJAT**

RM50	78-80		<b>OS6565211SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>17,00</b>
RM60	79-83		<b>OS6565211SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>17,00</b>
RM80	77-81		<b>OS6565211SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>17,00</b>
	82-89		<b>OS352811SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>21,00</b>
RM125	75-76		<b>OS330152SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>23,00</b>
	77-80		<b>OS617152SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>23,00</b>
	81-86		<b>STP027011SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>19,00</b>
	87-95		<b>STP0123BK</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>19,00</b>
	96-00		<b>OS529701SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>29,00</b>
RM250	76-77		<b>OS291852SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>28,00</b>
	78-80		<b>OS617152SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>23,00</b>
	81-86		<b>STP027011SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>19,00</b>
	87-95		<b>STP0123BK</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>19,00</b>
	96-00		<b>OS529701SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>29,00</b>
RM370	76-77		<b>OS330152SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>23,00</b>
RM400	78-80		<b>OS617152SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>23,00</b>
RM465	81-82		<b>STP027011SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>19,00</b>
RM500	83-84		<b>STP027011SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>19,00</b>
DS80	78-00		<b>OS6565211SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>17,00</b>
DR350	90-97		<b>OS818152SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>32,00</b>
	98-99		<b>STP025011SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>22,00</b>

## Taulukko1

PE175	78-80		<b>OS617152SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>23,00</b>
	81-84		<b>STP027011SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>19,00</b>
PE250	77-81		<b>OS617152SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>23,00</b>
PE400	80-81		<b>OS617152SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>23,00</b>
RMX250	89-90		<b>STP0051BK</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>20,00</b>
	'91-98		<b>STP025011SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>22,00</b>
TM125	73-75		<b>OS617152SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>23,00</b>
<b>PYÖRÄNLAAKERIT(IRTOLAAKERIT)</b>					
<b>ETULAAKERIT</b>					
RM80	77-82	VASEN	<b>63002RSC3</b>	PYÖRÄNLAAKERI	<b>8,00</b>
		OIKEA	<b>62002RSC3</b>	PYÖRÄNLAAKERI	<b>6,00</b>
	83-85	VASEN/OIKEA	<b>62002RSC3</b>	PYÖRÄNLAAKERI	<b>6,00</b>
RM125/RM250	81-86	VASEN/OIKEA	<b>62022RSC3</b>	PYÖRÄNLAAKERI	<b>11,00</b>
	87-95	VASEN/OIKEA	<b>60032RSC3</b>	PYÖRÄNLAAKERI	<b>10,00</b>
<b>ETUPYÖRÄN HOLKKISARJAT</b>					
RM125	96.		<b>OS3501SZ</b>	ETUPYÖRÄN HOLKKISARJA RM	<b>19,00</b>
	97-00		<b>OS4501SZ</b>	ETUPYÖRÄN HOLKKISARJA RM	<b>19,00</b>
RM250	96.		<b>OS3501SZ</b>	ETUPYÖRÄN HOLKKISARJA RM	<b>19,00</b>
	97-00		<b>OS4501SZ</b>	ETUPYÖRÄN HOLKKISARJA RM	<b>19,00</b>
RMX250	89-98		<b>OS6501SZ</b>	ETUPYÖRÄN HOLKKISARJA RM	<b>36,00</b>
<b>TAKAPYÖRÄN LAAKERISARJAT</b>					
RM50	78-80		<b>OS829152SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>17,00</b>
RM60	79-83		<b>OS829152SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>17,00</b>
RM80	77-81		<b>OS829152SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>17,00</b>
	82-85		<b>OS919152SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>21,00</b>
	86-89		<b>OS611052SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>21,00</b>

## Taulukko1

RM125	75-78	<b>OS917125SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>22,00</b>
	79-86	<b>STP034011SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>22,00</b>
	87.	<b>OS711325SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>24,00</b>
	88-91	<b>STP36021SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>24,00</b>
	92-94	<b>STP0243BK</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>23,00</b>
	95-99	<b>STP0343BK</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>28,00</b>
RM250	76.	<b>OS411752SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>22,00</b>
	77.	<b>OS501125SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>24,00</b>
	78.	<b>OS112052SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>24,00</b>
	79-83	<b>STP034011SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>22,00</b>
	84-86	<b>OS422152SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>24,00</b>
	87.	<b>STP36021SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>24,00</b>
	88-91	<b>STP26021SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>24,00</b>
	92-95	<b>STP0243BK</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>23,00</b>
	96-99	<b>STP0343BK</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>28,00</b>
RM370	76-77	<b>OS411752SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>22,00</b>
RM400	78.	<b>OS112052SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>24,00</b>
	79-80	<b>STP034011SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>22,00</b>
RM500	83-84	<b>OS918152SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>32,00</b>
DS80	78-00	<b>OS829152SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>17,00</b>
DR350	90-95	<b>OS265152SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>37,00</b>
	96-99	<b>STP0733BK</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>37,00</b>
RMX250	89-98	<b>STP26021SZ</b>	PYÖRÄNLAAKERISARJA SZ	<b>24,00</b>

**PYÖRÄNLAAKERIT(IRTOLAAKERIT)****TAKALAAKERIT**

RM80	77-82	VASEN/OIKEA	<b>63012RSC3</b>	PYÖRÄNLAAKERI	<b>10,00</b>
	83-89	RATASPUOLI	<b>62022RSC3</b>	PYÖRÄNLAAKERI	<b>11,00</b>
		RUMMUNPUOLI	<b>60022RSC3</b>	PYÖRÄNLAAKERI	<b>12,00</b>

## Taulukko1

RM125	81-87	VASEN/OIKEA		<b>62022RSC3</b>	PYÖRÄNLAAKERI	<b>11,00</b>
	88-91	RATASPUOLI		<b>60042RSC3</b>	PYÖRÄNLAAKERI	<b>11,00</b>
		LEVYNPUOLI		<b>62042RSC3</b>	PYÖRÄNLAAKERI	<b>11,00</b>
	92-98	RATASPUOLI	2KPL	<b>60042RSC3</b>	PYÖRÄNLAAKERI	<b>11,00</b>
	92-98	LEVYNPUOLI		<b>62042RSC3</b>	PYÖRÄNLAAKERI	<b>11,00</b>
RM250	99	VASEN/OIKEA	3KPL	<b>69052RSC3</b>	PYÖRÄNLAAKERI	<b>24,00</b>
	81-86	VASEN/OIKEA		<b>62022RSC3</b>	PYÖRÄNLAAKERI	<b>11,00</b>
	88-91	RATASPUOLI	1KPL	<b>62042RSC3</b>	PYÖRÄNLAAKERI	<b>11,00</b>
	88-91	RATASPUOLI	1KPL	<b>60042RSC3</b>	PYÖRÄNLAAKERI	<b>11,00</b>
	88-91	LEVYNPUOLI		<b>62042RSC3</b>	PYÖRÄNLAAKERI	<b>11,00</b>
	92-98	RATASPUOLI	2KPL	<b>60042RSC3</b>	PYÖRÄNLAAKERI	<b>11,00</b>
	92-98	LEVYNPUOLI		<b>62042RSC3</b>	PYÖRÄNLAAKERI	<b>11,00</b>
	99	VASEN/OIKEA	3KPL	<b>69052RSC3</b>	PYÖRÄNLAAKERI	<b>24,00</b>

**TAKAPYÖRÄN HOLKKISARJAT**

RM125	89-91			<b>OS4401SZ</b>	TAKAPYÖRÄN HOLKKISARJA RM	<b>32,00</b>
	92-93			<b>OS5401SZ</b>	TAKAPYÖRÄN HOLKKISARJA RM	<b>34,00</b>
	94.			<b>OS6401SZ</b>	TAKAPYÖRÄN HOLKKISARJA RM	<b>34,00</b>
	95.			<b>OS7401SZ</b>	TAKAPYÖRÄN HOLKKISARJA RM	<b>34,00</b>
	96-99			<b>OS4801SZ</b>	TAKAPYÖRÄN HOLKKISARJA RM	<b>34,00</b>
RM250	89-91			<b>OS4401SZ</b>	TAKAPYÖRÄN HOLKKISARJA RM	<b>32,00</b>
	92.			<b>OS5401SZ</b>	TAKAPYÖRÄN HOLKKISARJA RM	<b>34,00</b>
	93-94			<b>OS6401SZ</b>	TAKAPYÖRÄN HOLKKISARJA RM	<b>34,00</b>
	95.			<b>OS7401SZ</b>	TAKAPYÖRÄN HOLKKISARJA RM	<b>34,00</b>
	96-99			<b>OS4801SZ</b>	TAKAPYÖRÄN HOLKKISARJA RM	<b>34,00</b>
RMX250	89-98			<b>OS4401SZ</b>	TAKAPYÖRÄN HOLKKISARJA RM	<b>32,00</b>

**TAKASWINGIN TÄYDELLISET KORJAUS-SARJAT**

(SIS.NEULALAAKERIT STEFAT AKSELIHOLKIT SOVITERENKAAT)



## Taulukko1

RM80	82-85	<b>STP107020RM</b>	TAKASWINGIN KORJ.SRJ RM	<b>51,00</b>
	86-89	<b>STP106020RM</b>	TAKASWINGIN KORJ.SRJ RM	<b>59,00</b>
	90	<b>STP105020RM</b>	TAKASWINGIN KORJ.SRJ RM	<b>59,00</b>
RM125	79-80	<b>STP80012RM</b>	TAKASWINGIN KORJ.SRJ RM	<b>66,00</b>
	81-88	<b>STP20061RM</b>	TAKASWINGIN KORJ.SRJ RM	<b>66,00</b>
	89-91	<b>SRSAKS03001SZ</b>	TAKASWINGIN KORJ.SRJ RM	<b>66,00</b>
	92-95	<b>SRSAKS05001SZ</b>	TAKASWINGIN KORJ.SRJ RM	<b>69,00</b>
RM250	79-80	<b>STP26106RM</b>	TAKASWINGIN KORJ.SRJ RM	<b>69,00</b>
	81-83	<b>STP20061RM</b>	TAKASWINGIN KORJ.SRJ RM	<b>69,00</b>
	84-86	<b>SRSAKS07020SZ</b>	TAKASWINGIN KORJ.SRJ RM	<b>69,00</b>
	87-88	<b>SRSAKS08020SZ</b>	TAKASWINGIN KORJ.SRJ RM	<b>69,00</b>
	89-95	<b>SRSAKS05001SZ</b>	TAKASWINGIN KORJ.SRJ RM	<b>69,00</b>
RM465	81-82	<b>STP20061RM</b>	TAKASWINGIN KORJ.SRJ RM	<b>69,00</b>
RM500	83-84	<b>STP20061RM</b>	TAKASWINGIN KORJ.SRJ RM	<b>69,00</b>
DR350	90-99	<b>STP050112SZ</b>	TAKASWINGIN KORJ.SRJ DR	<b>68,00</b>
RMX250	89-98	<b>SRSAKS05001SZ</b>	TAKASWINGIN KORJ.SRJ RM	<b>69,00</b>

**TAKASWINGIN IRTOLAAKERIT**

RM80	85-91	<b>STP6051</b>	NEULAHOLKKI 20x27x30	<b>18,00</b>
------	-------	----------------	----------------------	--------------

**TAKAISKARIN LINKUN TÄYDELLISET KORJAUS-SARJAT**

SIS.NEULALAAKERIT STEFAT AKSELIHOLKIT SOVITERENKAAT

RM125	87-88	<b>STP76011RM</b>	TAKALINKUN KORJ.SRJ RM	<b>85,00</b>
	89	<b>SRLKS01021SZ</b>	TAKALINKUN KORJ.SRJ RM	<b>85,00</b>
	90	<b>SRLKS02021SZ</b>	TAKALINKUN KORJ.SRJ RM	<b>85,00</b>
	91.	<b>SRLKS03021SZ</b>	TAKALINKUN KORJ.SRJ RM	<b>85,00</b>
	92	<b>STP76012RM</b>	TAKALINKUN KORJ.SRJ RM	<b>85,00</b>
	93-95	<b>SRKLS04021SZ</b>	TAKALINKUN KORJ.SRJ RM	<b>85,00</b>
	96-97	<b>SRLKS06021SZ</b>	TAKALINKUN KORJ.SRJ RM	<b>85,00</b>

## Taulukko1

	98-99	<b>SRLKS07021SZ</b>	TAKALINKUN KORJ.SRJ RM	<b>85,00</b>
	00.	<b>SRLKS08021SZ</b>	TAKALINKUN KORJ.SRJ RM	<b>70,00</b>
RM250	87-88	<b>STP76011RM</b>	TAKALINKUN KORJ.SRJ RM	<b>85,00</b>
	89	<b>SRLKS01021SZ</b>	TAKALINKUN KORJ.SRJ RM	<b>85,00</b>
	90	<b>SRLKS02021SZ</b>	TAKALINKUN KORJ.SRJ RM	<b>85,00</b>
	91.	<b>SRLKS03021SZ</b>	TAKALINKUN KORJ.SRJ RM	<b>85,00</b>
	92	<b>STP76012RM</b>	TAKALINKUN KORJ.SRJ RM	<b>85,00</b>
	93-95	<b>SRKLS04021SZ</b>	TAKALINKUN KORJ.SRJ RM	<b>85,00</b>
	96-97	<b>SRLKS06021SZ</b>	TAKALINKUN KORJ.SRJ RM	<b>85,00</b>
	98-99	<b>SRLKS07021SZ</b>	TAKALINKUN KORJ.SRJ RM	<b>85,00</b>
	00.	<b>SRLKS08021SZ</b>	TAKALINKUN KORJ.SRJ RM	<b>70,00</b>
DR350	90-99	<b>OS601127SZ</b>	TAKALINKUN KORJ.SRJ SZ	<b>85,00</b>
DR650S	90-95	<b>STP130011SZ</b>	TAKALINKUN KORJ.SRJ RM	<b>85,00</b>
DR650SE	96-04	<b>STP140110SZ</b>	TAKALINKUN KORJ.SRJ RM	<b>85,00</b>
RMX250	89-90	<b>SRLKS01021SZ</b>	TAKALINKUN KORJ.SRJ RM	<b>85,00</b>
	91-98	<b>STP360111SZ</b>	TAKALINKUN KORJ.SRJ RM	<b>94,00</b>
<b>TAKAISKARIN ALALAAKEROINNIN KORJAUS-SARJAT</b>				
RM125	85-88	<b>STP80301SZ</b>	TAKAISK.ALALAAK.KORJ.SRJ SZ	<b>23,00</b>
	89.	<b>STP34055RM</b>	TAKAISK.ALALAAK.KORJ.SRJ SZ	<b>23,00</b>
	90-91	<b>STP35945RM</b>	TAKAISK.ALALAAK.KORJ.SRJ SZ	<b>23,00</b>
	92-95	<b>STP31145RM</b>	TAKAISK.ALALAAK.KORJ.SRJ SZ	<b>23,00</b>
	96-99	<b>OS925205SZ</b>	TAKAISK.ALALAAK.KORJ.SRJ SZ	<b>19,00</b>
	00.	<b>OS924205SZ</b>	TAKAISK.ALALAAK.KORJ.SRJ SZ	<b>19,00</b>
RM250	85-88	<b>STP80301SZ</b>	TAKAISK.ALALAAK.KORJ.SRJ SZ	<b>23,00</b>
	89.	<b>STP34055RM</b>	TAKAISK.ALALAAK.KORJ.SRJ SZ	<b>23,00</b>
	90-91	<b>STP35945RM</b>	TAKAISK.ALALAAK.KORJ.SRJ SZ	<b>23,00</b>
	92-95	<b>STP31145RM</b>	TAKAISK.ALALAAK.KORJ.SRJ SZ	<b>23,00</b>
	96-99	<b>OS925205SZ</b>	TAKAISK.ALALAAK.KORJ.SRJ SZ	<b>19,00</b>

## Taulukko1

	00.	<b>OS924205SZ</b>	TAKAISK.ALALAAK.KORJ.SRJ SZ	<b>19,00</b>
DR350	90-99	<b>STP34055RM</b>	TAKAISK.ALALAAK.KORJ.SRJ SZ	<b>23,00</b>
DR650SE	96-04	<b>STP20450SZ</b>	TAKAISK.ALALAAK.KORJ.SRJ SZ	<b>28,00</b>
RMX250	89-90	<b>STP34055RM</b>	TAKAISK.ALALAAK.KORJ.SRJ SZ	<b>23,00</b>
	'91-98	<b>STP31145RM</b>	TAKAISK.ALALAAK.KORJ.SRJ SZ	<b>23,00</b>
<b>TAKAISKARIN YLÄLAAKEROINNIN KORJAUS-SARJA</b>				
RM125	85-86	<b>STP80301SZ</b>	TAKAISK.ALALAAK.KORJ.SRJ SZ	<b>23,00</b>
	87-90	<b>STP5503SZ</b>	TAKAISK.YLÄLAAK.KORJ.SRJ SZ	<b>26,00</b>
	91-95	<b>STP011103SZ</b>	TAKAISK.YLÄLAAK.KORJ.SRJ SZ	<b>23,00</b>
	96-00	<b>OS92405SZ</b>	TAKAISK.YLÄLAAK.KORJ.SRJ SZ	<b>35,00</b>
RM250	85-86	<b>STP80301SZ</b>	TAKAISK.ALALAAK.KORJ.SRJ SZ	<b>23,00</b>
	87-90	<b>STP5503SZ</b>	TAKAISK.YLÄLAAK.KORJ.SRJ SZ	<b>26,00</b>
	91-95	<b>STP011103SZ</b>	TAKAISK.YLÄLAAK.KORJ.SRJ SZ	<b>23,00</b>
	96-00	<b>OS92405SZ</b>	TAKAISK.YLÄLAAK.KORJ.SRJ SZ	<b>35,00</b>
RMX250	89-90	<b>STP5503SZ</b>	TAKAISK.YLÄLAAK.KORJ.SRJ SZ	<b>26,00</b>
	'91-98	<b>STP011103SZ</b>	TAKAISK.YLÄLAAK.KORJ.SRJ SZ	<b>23,00</b>
<b>TAKAISKARIN TIIVISTESARJAT</b>				
RM125	82-86	<b>OS0011SZ</b>	TAKAISKARIN TIIVISTESARJA RM	<b>43,00</b>
	87-90	<b>OS1007CR</b>	TAKAISKARIN TIIVISTESARJA CF	<b>43,00</b>
	91.	<b>OS8001SZ</b>	TAKAISKARIN TIIVISTESARJA RM	<b>43,00</b>
	92-97	<b>OS3111SZ</b>	TAKAISKARIN TIIVISTESARJA RM	<b>43,00</b>
RM250	81-86	<b>OS2001KX</b>	TAKAISKARIN TIIVISTESARJA KX	<b>43,00</b>
	87-89	<b>OS1007CR</b>	TAKAISKARIN TIIVISTESARJA CF	<b>43,00</b>
	90-91	<b>OS8001SZ</b>	TAKAISKARIN TIIVISTESARJA RM	<b>43,00</b>
	92-97	<b>OS3111SZ</b>	TAKAISKARIN TIIVISTESARJA RM	<b>43,00</b>
	98-00	<b>OS1001CR</b>	TAKAISKARIN TIIVISTESARJA CF	<b>43,00</b>
RMX250	89-90	<b>OS1007CR</b>	TAKAISKARIN TIIVISTESARJA CF	<b>43,00</b>

## Taulukko1

	91-98			<b>OS8001SZ</b>		TAKAISKARIN TIIVISTESARJA RM	<b>43,00</b>
<b>EXCEL DURALU VANNEKEHÄT</b>							
RM80	86-89	1.6X14	TAKA	<b>STP0804RM</b>	HOPEA	32REIK.14" TAKAV.RM80	<b>99,00</b>
RM125	85-89	1.85X18	TAKA	<b>ST150ARU324SZ</b>	HOPEA	TAKAVANNE 18" 36REIK.	<b>109,00</b>
<b>EXCEL PINNASARJAT SIS.PINNAT SEKÄ NIPAT</b>							
RM125/RM250	93-96	21"ETU	36KPL	<b>DEX542270RM</b>		PINNAS EXEL 21"36RM ETU	<b>66,00</b>
	97-00	21"ETU	36KPL	<b>DEX542271RM</b>		PINNAS EXEL 21"36RM ETU	<b>66,00</b>
<b>KYTKINVIVUT TAOTTUA ALUMIINIA NORMAALI PITUUS</b>							
RM125	85-95			<b>OS0413KX</b>		KYTKINVIPU KX	<b>19,00</b>
RM250	85-95			<b>OS0413KX</b>		KYTKINVIPU KX	<b>19,00</b>
<b>KYTKINVIVUT VALETTUA ALUMIINIA NORMAALI PITUUS</b>							
RM50/RM60		74-83		<b>ST1773026802SZ</b>		KYTKINVIPU SUZUKI	<b>11,00</b>
RM80		78-81		<b>ST1773026802SZ</b>		KYTKINVIPU SUZUKI	<b>11,00</b>
RM125/RM250		89-95		<b>ST1773079482SZ</b>		KYTKINVIPU SUZUKI	<b>11,00</b>
		96		<b>ST1773079488SZ</b>		KYTKINVIPU SUZUKI	<b>11,00</b>
RM465		81		<b>ST1773026802SZ</b>		KYTKINVIPU SUZUKI	<b>11,00</b>
		82		<b>ST1703032012SZ</b>		KYTKINVIPU SUZUKI	<b>11,00</b>
RM500		'83-84		<b>ST1703032012SZ</b>		KYTKINVIPU SUZUKI	<b>11,00</b>
RMX250		89-98		<b>ST1703032012SZ</b>		KYTKINVIPU SUZUKI	<b>11,00</b>
<b>JARRUVIVUT NIVELLETY TAOTTUA ALUMIINIA</b>							
RM125		86-95		<b>DPT80640SZ</b>		JARRUVIPU NIVELLETY RM	<b>55,00</b>
RM250		86-95		<b>DPT80640SZ</b>		JARRUVIPU NIVELLETY RM	<b>55,00</b>
<b>JARRUVIVUT TAOTTUA ALUMIINIA NORMAALI PITUUS</b>							
RM125/250		85-95		<b>OS0400SZ</b>		JARRUVIPU TAKO RM	<b>22,00</b>

## Taulukko1

**JARRUVIVUT VALETTUA ALUMIINIA NORMAALI PITUUS**

RM80	78-81	ST1773026801SZ	JARRUVIPU SUZUKI	12,00
	82-85	ST1773032011SZ	JARRUVIPU SUZUKI	14,00
	86-95	ST1773079451SZ	JARRUVIPU SUZUKI	15,00
RM125/RM250	78-81	ST1773026801SZ	JARRUVIPU SUZUKI	12,00
	82-84	ST1773032011SZ	JARRUVIPU SUZUKI	14,00
	85-88	ST1773079451SZ	JARRUVIPU SUZUKI	15,00
	89-95	ST1773032941SZ	JARRUVIPU SUZUKI	14,00
	96	ST1773032021SZ	JARRUVIPU SUZUKI	12,00
RM400	78-80	ST1703026801SZ	JARRUVIPU SUZUKI	12,00
RM465	81	ST1773026801SZ	JARRUVIPU SUZUKI	12,00
	82	ST1703032011SZ	JARRUVIPU SUZUKI	14,00
RM500	83-84	ST1703032011SZ	JARRUVIPU SUZUKI	14,00
RMX250	89-98	ST1773032941SZ	JARRUVIPU SUZUKI	15,00

**KAASUKAHVAN SISÄPUTKET(MUOVINEN)**

RM125	82-86	STP0068RM	KAASUKAHVAN SISÄPUTKI RM	15,00
	87-94	STP0048RM	KAASUKAHVAN SISÄPUTKI RM	15,00
RM250	82-94	STP0048RM	KAASUKAHVAN SISÄPUTKI RM	15,00
RM465	82	STP0048RM	KAASUKAHVAN SISÄPUTKI RM	15,00
RM500	83-84	STP0048RM	KAASUKAHVAN SISÄPUTKI RM	15,00
DR350	90-98	STP0039DR	KAASUKAHVAN SISÄPUTKI DR	15,00
RMX250	89-98	STP0048RM	KAASUKAHVAN SISÄPUTKI RM	15,00

**RUNKOPUTKEN SUOJAT MUOVIA**

RM125	89-91	ST122U2923SZ	RUNGON SUOJUKSET RM125	31,00
	92	ST122U2930SZ	RUNGON SUOJUKSET RM125	31,00
	93	ST122U2932SZ	RUNGON SUOJUKSET RM125	31,00

## Taulukko1

	94-95	<b>ST122U2951SZ</b>	RUNGON SUOJUKSET RM125	<b>31,00</b>
<b>RUNKOPUTKEN SUOJAT MUOVIA</b>				
RM250	89-92	<b>ST122U2923SZ</b>	RUNGON SUOJUKSET RM125	<b>31,00</b>
	93	<b>ST122U2932SZ</b>	RUNGON SUOJUKSET RM125	<b>31,00</b>
	94-95	<b>ST122U2951SZ</b>	RUNGON SUOJUKSET RM125	<b>31,00</b>
	96-00	<b>NPAC0990YSZ</b>	RUNGON SUOJUKSET RM125	<b>36,00</b>

**UFO/POLISPORT MUOVIOSAT****MUOVISETIT**

SARJA SISÄLTÄÄ:ETU JA TAKALOKASUOJAT,  
JÄÄHDYTTIMEN ILMANOHJAIMET SEKÄ SIVUKILVET  
VÄRIT:ORIGINAL,VALKOINEN,MUSTA,KELTAINEN

RM125/250	ORIGINAL	99-00	<b>STP999004SZ</b>	MUOVISARJA UFO RM125/250	<b>115,00</b>
	VALKOINEN		<b>STP140004SZ</b>	MUOVISARJA UFO RM125/250	<b>115,00</b>
	MUSTA		<b>STP100004SZ</b>	MUOVISARJA UFO RM125/250	<b>115,00</b>
	KELTAINEN		<b>STP101004SZ</b>	MUOVISARJA UFO RM125/250	<b>115,00</b>

**ETULOKASUOJAT**

RM80	KELTAINEN	86-99	<b>ST122U3960YSZ</b>	ETULOKASUOJA RM80	<b>19,00</b>
	MUSTA		<b>STP03960BLASZ</b>	ETULOKASUOJA RM80	<b>19,00</b>
RM125/RM250	KELTAINEN	87-88	<b>ST122U2900YSZ</b>	ETULOKASUOJA RM125/250	<b>24,00</b>
	KELTAINEN	89-00	<b>NPAC8042YSZ</b>	ETULOKASUOJA RM125/250	<b>25,00</b>
	MUSTA		<b>NPAC8042BLASZ</b>	ETULOKASUOJA RM125/250	<b>25,00</b>

**TAKALOKASUOJAT**

RM80	KELTAINEN	86-99	<b>ST122U3964YSZ</b>	TAKALOKASUOJA RM80	<b>35,00</b>
	MUSTA		<b>ST122U3964BLASZ</b>	TAKALOKASUOJA RM80	<b>35,00</b>
RM125/RM250	KELTAINEN	87-88	<b>ST122U2901YSZ</b>	TAKALOKASUOJA RM125/250	<b>30,00</b>
	KELTAINEN	89-92	<b>ST122U2905YSZ</b>	TAKALOKASUOJA RM125/250	<b>39,00</b>

## Taulukko1

	KELTAINEN	93	<b>STP3923YSZ</b>	TAKALOKASUOJA RM125/250	<b>39,00</b>
	KELTAINEN	94-95	<b>STP02944YSZ</b>	TAKALOKASUOJA RM125/250	<b>39,00</b>
	KELTAINEN	96-00	<b>SR85890YSZ</b>	TAKALOKASUOJA RM125/250	<b>25,00</b>
	MUSTA		<b>NPAC8334BSZ</b>	TAKALOKASUOJA RM125/250	<b>25,00</b>
<b>ENDURO TAKALOKASUOJAT+LYHTY</b>					
RM125/RM250	KELTAINEN	89-92	<b>ST122U2924YSZ</b>	ENDURO TAKALOKARI RM	<b>61,00</b>
	KELTAINEN	93-95	<b>ST122U2937YSZ</b>	ENDURO TAKALOKARI RM	<b>61,00</b>
	KELTAINEN	96-00	<b>ST122U2961YSZ</b>	ENDURO TAKALOKARI RM	<b>59,00</b>
	MUSTA		<b>ST122U2961BLASZ</b>	ENDURO TAKALOKARI RM	<b>59,00</b>
<b>ILMANOHJAIMET(SCOOP)MUOVIT</b>					
RM80	KELTAINEN	86-99	<b>ST122U3962YSZ</b>	ILMANOHJAIMET RM80	<b>32,00</b>
	MUSTA		<b>OS3963BLASZ</b>	ILMANOHJAIMET RM80	<b>32,00</b>
RM125/RM250	KELTAINEN	89-91	<b>ST122U2908YSZ</b>	ILMANOHJAIMET RM125	<b>63,00</b>
	KELTAINEN	92	<b>ST122U2909YSZ</b>	ILMANOHJAIMET RM125	<b>63,00</b>
	KELTAINEN	93	<b>ST122U2934YSZ</b>	ILMANOHJAIMET RM125	<b>63,00</b>
	KELTAINEN	94-95	<b>STP02945YSZ</b>	ILMANOHJAIMET RM125	<b>63,00</b>
	MUSTA	96-98	<b>ST122U2958BLASZ</b>	ILMANOHJAIMET RM125	<b>53,00</b>
	KELTAINEN	99-00	<b>ST122SU03903YSZ</b>	ILMANOHJAIMET RM125	<b>45,00</b>
	MUSTA		<b>NPAC916162BLASZ</b>	ILMANOHJAIMET RM125	<b>55,00</b>
<b>SIVUNUMEROKILVET</b>					
RM80	KELTAINEN	86-99	<b>ST122U3963YSZ</b>	SIVUNUMEROKILVET RM80	<b>52,00</b>
	VALKOINEN		<b>ST122U3963WSZ</b>	SIVUNUMEROKILVET RM80	<b>52,00</b>
	MUSTA		<b>ST122U3936BLASZ</b>	SIVUNUMEROKILVET RM80	<b>52,00</b>
RM125	KELTAINEN	89-92	<b>ST122U2906YSZ</b>	SIVUNUMEROKILVET RM125	<b>68,00</b>
RM250	KELTAINEN	89-92	<b>STP02907YSZ</b>	SIVUKILVET RM250	<b>68,00</b>
RM125/RM250	KELTAINEN	93	<b>STP02935SZ</b>	SIVUNUMEROKILVET RM125	<b>62,00</b>

## Taulukko1

KELTAINEN	94-95	<b>NPAC909495YSZ</b>	SIVUNUMEROKILVET RM125	<b>62,00</b>	
MUSTA		<b>NPAC909495BLASZ</b>	SIVUNUMEROKILVET RM125	<b>62,00</b>	
VALKOINEN		<b>NPAC909495WSZ</b>	SIVUNUMEROKILVET RM125	<b>62,00</b>	
KELTAINEN	96-00	<b>SR84130YSZ</b>	SIVUNUMEROKILVET RM125	<b>45,00</b>	
VALKOINEN		<b>NPAC911819WSZ</b>	SIVUNUMEROKILVET RM125	<b>45,00</b>	
MUSTA		<b>NPAC911819BLASZ</b>	SIVUNUMEROKILVET RM125	<b>45,00</b>	
<b>ETUNUMEROLAATAT</b>					
RM125/RM25	VALKOINEN	87-95	<b>ST122U2910WSZ</b>	ETUNUMEROKILPI RM125	<b>31,00</b>
	MUSTA		<b>ST122U2910BLASZ</b>	ETUNUMEROKILPI RM125	<b>31,00</b>
	KELTAINEN		<b>ST122U2910YSZ</b>	ETUNUMEROKILPI RM125	<b>31,00</b>
	VALKOINEN	96-98	<b>STP0692WSZ</b>	ETUNUMEROKILPI RM125	<b>38,00</b>
	MUSTA		<b>NPAC2129BLASZ</b>	ETUNUMEROKILPI RM125	<b>38,00</b>
	KELTAINEN		<b>NPAC2129YSZ</b>	ETUNUMEROKILPI RM125	<b>38,00</b>
	VALKOINEN	99-00	<b>NPAC2134WSZ</b>	ETUNUMEROKILPI RM125	<b>27,00</b>
	MUSTA		<b>NPAC2134BLASZ</b>	ETUNUMEROKILPI RM125	<b>27,00</b>
	KELTAINEN		<b>NPAC2134YSZ</b>	ETUNUMEROKILPI RM125	<b>27,00</b>
<b>ETUHAARUKAN SUOJUKSET UFO/POLISPORT</b>					
RM125/RM25	VALKOINEN	91	<b>ST122U2925WSZ</b>	ETUHAARUKAN SUOJUS RM	<b>44,00</b>
	VALKOINEN	92-98	<b>ST122U2943WSZ</b>	ETUHAARUKAN SUOJUS RM	<b>48,00</b>
	VALKOINEN	99-00	<b>SR83511WSZ</b>	ETUHAARUKAN SUOJUS RM	<b>39,00</b>
	MUSTA		<b>STP3905BLASZ</b>	ETUHAARUKAN SUOJUS RM	<b>39,00</b>
	KELTAINEN		<b>STP3905YSZ</b>	ETUHAARUKAN SUOJUS RM	<b>39,00</b>
<b>ETUJARRULEVYN SUOJUKSET</b>					
RM125	KELTAINEN	87-89	<b>ST122U2902YSZ</b>	ETUJARRULEVYN SUOJUS RM	<b>29,00</b>
	KELTAINEN	90-91	<b>ST122U2911YSZ</b>	ETUJARRULEVYN SUOJUS RM	<b>31,00</b>
	KELTAINEN	92-95	<b>ST122U2949YSZ</b>	ETUJARRULEVYN SUOJUS RM	<b>29,00</b>



## Taulukko1

RM250	KELTAINEN	87-88	<b>ST122U2902YSZ</b>	ETUJARRULEVYN SUOJUS RM	<b>29,00</b>
	KELTAINEN	89-91	<b>ST122U2911YSZ</b>	ETUJARRULEVYN SUOJUS RM	<b>31,00</b>
	VALKOINEN	92-95	<b>ST122U2949WSZ</b>	ETUJARRULEVYN SUOJUS RM	<b>29,00</b>
	VALKOINEN	96-98	<b>NPAC5242WSZ</b>	ETUJARRULEVYN SUOJUS RM	<b>40,00</b>
<b>TAKAISKUNVAIMENTIMEN SUOJALEVYT</b>					
RM125/RM250		89-92	<b>ST122U2914SZ</b>	TAKAISKARIN SUOJUS RM	<b>18,00</b>
		93-95	<b>ST122U2939SZ</b>	TAKAISKARIN SUOJUS RM	<b>18,00</b>
<b>ILMASUODATINKOTELON SUOJATARRAT CLEAR (KIRKAS)TAI CARBON-LOOK(HIILIKUITUA)</b>					
RM125		96-00	ARBON-LOOI <b>STP0035RM</b>	SUOD.KOTELON SUOJATARRAT	<b>13,00</b>
RM250		96-00	ARBON-LOOI <b>STP0035RM</b>	SUOD.KOTELON SUOJATARRAT	<b>13,00</b>
<b>SATULAN VAAHTOMUOVIT BLACKBIRD</b>					
RM125		96-00	VAKIO <b>DPT3041SRM</b>	SATULAN VAAHTOMUOVI RM	<b>59,00</b>
RM250		96-00	VAKIO <b>DPT3041SRM</b>	SATULAN VAAHTOMUOVI RM	<b>59,00</b>
<b>BLACKBIRD DIAMOND SATULANPÄÄLLISET</b>					
<b>VÄRI MUSTA</b>					
RM125/RM250		96-00	<b>STP1713RM</b>	BLACKB.DIAMOND SATULANPÄÄ	<b>52,00</b>
<b>BLACKBIRD SATULANPÄÄLLISET GRAFIKALLA</b>					
RM125/RM250		96-00	<b>STP1241RM</b>	BLACKBIRD SATULANPÄÄLL.RM	<b>59,00</b>
<b>BLACKBIRD PERINTEISET SATULANPÄÄLLYKSET</b>					
<b>(ALKUPERÄISEN NÄKÖISET)</b>					
RM125/RM250		91-95	<b>STP13772RM</b>	BLACKBIRD PERINT. SATULANP,	<b>46,00</b>
DR350		90-99	<b>STP13771SZ</b>	BLACKBIRD PERINT. SATULANP,	<b>46,00</b>

Taulukko1

**NUMEROPOHJAT TAVALLISET**

MALLIKOHTAISET NUMEROPOHJAT

ON VALMIIKSI LEIKATTU OIKEAN MALLISIKSI

TEHDASTOIMITUKSENA MYÖS MUITA VÄREJÄ ( PUNAINEN,SININEN,FLUORIKELTAINEN.VIHREÄ )

RM125/RM250	.93	MUSTA	<b>DPT103302RM</b>	NUMEROPOHJAT VALMIIT RM	<b>28,00</b>
		VALKOINEN	<b>DPT103310RM</b>	NUMEROPOHJAT VALMIIT RM	<b>28,00</b>
	94-95	MUSTA	<b>DPT333002RM</b>	NUMEROPOHJAT VALMIIT RM	<b>28,00</b>
		VALKOINEN	<b>DPT333010RM</b>	NUMEROPOHJAT VALMIIT RM	<b>28,00</b>
	96-98	MUSTA	<b>DPT503302RM</b>	NUMEROPOHJAT VALMIIT RM	<b>28,00</b>
		VALKOINEN	<b>DPT503310RM</b>	NUMEROPOHJAT VALMIIT RM	<b>28,00</b>
	99-00	MUSTA	<b>DPT330702RM</b>	NUMEROPOHJAT VALMIIT RM	<b>28,00</b>
		VALKOINEN	<b>DPT330710RM</b>	NUMEROPOHJAT VALMIIT RM	<b>28,00</b>